

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL



ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE THIÈS

Gm. 0297

PROJET DE FIN D'ETUDES

EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLÔME D'INGÉNIEUR DE CONCEPTION

TITRE : GESTION D'ENTRETIEN DES AUTOBUS DE LA SOCIETE  
DES TRANSPORTS EN COMMUN DU CAP-VERT (SOTRAC).

DATE : 7 juin 1986

AUTEUR : Birame KANDJI  
DIRECTEUR : Jean C. WARMOES, Ing. Ph.D.Msa.  
CO-DIRECTEUR : ELhadji H. KEITA, Ing.Msc.Adm.Fin.

je dédie, à travail, à tous, ceux  
qui souffrent...

"Celui qui, en se faisant mal, aide son  
voisin, à se faire si peu que ce soit, ressentira  
la paix, au plus profond de lui-même:  
Écouteuse, j'avoit fait avancer le monde,  
Ce fut- ce que d'un bas, dans la voie  
de ton grand destin."

"GERER, C'EST BIEN CONNAÎTRE"

# TABLE DES MATIERES

	TITRE	
	REMERCIEMENTS	
	SOMMAIRE	
CHAPITRE I	INTRODUCTION	1
CHAPITRE II	ORGANISATION	3
A.	MODELES	3
B.	OBJECTIF	4
CHAPITRE III	MAINTENANCE	7
A.	ORGANISATION DU TRAVAIL	7
1.	LE TRAVAIL PROPREMENT DIT	7
2.	LES AUTOBUS ET L'EXPLOITATION	12
a.	DEMANDE	12
b.	RESEAU	13
3.	LES ATELIERS CENTRAUX (ATC)	15
B.	GESTION DES STOCKS	18
1.	PIECES EN STOCK	18
2.	MAGASIN DE L'ORGANISATION	19
3.	CONTROLE	20
4.	BUDGET	20
5.	PROCEDURES. SPECIFICATION	22
6.	EVALUATION DE LA PERFOR- MANCE DE LA GESTION DES STOCKS	23
C.	MAINTENANCE ROUTINIERE	25
D.	MAINTENANCE PLANIFIEE	26

E.	MAINTENANCE PREVENTIVE	27
a-	OBJECTIF	27
b-	ORGANISATION	27
c-	DETERMINATION DES PRIORITES	28
d-	INSPECTION	30
e-	COMPARAISON ENTRE MAIN- TENANCE PREVENTIVE ET MAINTENANCE PLANIFIÉE	30
F.	LES COÛTS DE MAINTENANCE	31
a.	COÛTS DIRECTS	31
b-	COÛTS INDIRECTS	31
G.	MESURE DE LA PERFORMANCE DE L'ENTRETIEN	33
<b>CHAPITRE IV</b>	<b>PROPOSITIONS D'ORGANISATION</b>	<b>34</b>
A.	SYSTEME DE GESTION DE L'ENTRETIEN	34
B.	PROCESSEUS D'EXECUTION DES DIFFÉRENTES MAINTENANCES	38
C.	DÉPARTEMENT DE MAINTENANCE	39
a.	ORGANIGRAMME	39
b.	BUREAU D'ETUDE - COORDINATION	40
b.	LES DOCUMENTS DE TRAVAIL	41
a-	FICHE TECHNIQUE	42
b-	FICHE HISTORIQUE	42
c-	FICHE DE MAINTENANCE	43
E.	STRUCTURE	45
F.	MISE EN PLACE D'UNE PROCÉDURE	

LE REMPLACEMENT DES PIÈCES	47
a. DEFINITION	47
b. PROBABILITE D'AVARIES	48
c. MOYENNE ET ECART-TYPE DE L'AGE D'APPARITION DE L'AVARIE	49
d. TAUX D'APPROVISIONNEMENT	50
G. AMELIORATION DE LA MAINTENANCE	53
a. SPECIFICATION DES TRAVAUX	53
b. LA LUBRIFICATION	54
c. LE PERSONNEL DE MAINTENANCE	54
<b>CHAPITRE V . RECOMMANDATIONS : TEST D'AJUSTEMENT</b>	
1. DEFINITION DE LA FREQUENCE DE DEMANDE	57
2. METHODE D'AJUSTEMENT D'UNE LOI A UN ECHANTILLON. LOI DE POISSON	60
3. TEST D'AJUSTEMENT. TEST DE $\chi^2$	62
4. LOI NORMALE	63
A. METHODE D'AJUSTEMENT POUR LA LOI NORMALE	64
B. TEST D'AJUSTEMENT. TEST DE $\chi^2$ PAR LA LOI NORMALE	67
<b>CHAPITRE VI . DISPOSITION PHYSIQUE DES LIEUX</b>	69
<b>CHAPITRE VII . CONCLUSION</b>	70
<b>ANNEXES</b>	
A . FICHES D'ENTRETIEN	
B . FICHE D'UN ORDRE DE TRAVAIL - FICHE DE STOCK	
C . LISTES D'OUTILLAGE	
D . DISTRIBUTION DE POISSON	

- E . DISTRIBUTION DE LA LOI BINOMIALE
- F . PROGRAMME DISTRIBUTION DE POISSON
- G . DISTRIBUTION DE  $\chi^2$
- H . PROGRAMME DE DISTRIBUTION DU  $\chi^2$
- I . DISTRIBUTION NORMALE
- J . PROGRAMME DISTRIBUTION NORMALE

## BIBLIOGRAPHIES ET REFERENCES

## SOMMAIRE

L'étude que nous présentons ici porte sur la maintenance des autobus à la Société des transports en commun du Cap-Vert (SOTRAC).

Cette étude a été demandée par le Directeur Technique de la SOTRAC, Mr Amoro SEYDI, qui s'intéressait à l'amélioration de la qualité de l'entretien des autobus.

Après des mois d'investigation, à la SOTRAC, on s'est rendu compte que la qualité de l'entretien était affectée par plusieurs facteurs. Ce qui nécessitait donc une étude beaucoup plus poussée.

C'est ainsi que nous sommes amené, à intituler notre étude : "Gestion d'entretien des autobus".

Dans ce rapport, on a essayé en premier temps de cerner les problèmes réels pour ensuite faire des propositions de résolution.

## I. INTRODUCTION

La maintenance industrielle est une composante nécessaire de toute politique d'industrialisation. Mais elle l'est encore davantage pour nos pays en voie de développement qui, faute d'entreprises lourdes de transformation, de nos matières premières et d'un peu de fabrication d'équipements industriels, se trouvent dans l'obligation, d'importe la plus part, des machines, outils et pièces dont ils ont besoin. Dans un tel contexte, le prix en compte, de l'aspect entretien-maintenance et réparation, des équipements, constitue un aménagement si l'on veut assurer la disponibilité technique, des matériels et réduire ainsi les arrêts de production.

Une maintenance organisée, par ses aspects préventifs et curatifs, tient en permanence le matériel, dans un état satisfaisant et performant qui se reflète positivement sur la longévité des équipements, la fiabilité des produits, l'augmentation des taux de production et de profit, l'économie des moyens.

Dans l'industrie, de transport, la maintenance joue un rôle essentiel. Elle permet aux

engins de conserve la fiabilité pour laquelle ils ont été conçus. Donc, un programme d'entretien adéquat, tenant compte, de certaines contraintes (conditions d'exploitation), doit être établi pour assurer à la clientèle, un service qualitatif et quantitatif en, alliant confort, vitesse, coût minimum et sécurité.

Pour répondre à ces exigences, un projet, de fin d'études, a porté sur les autobus, de la SOTRAC. Il s'agit d'établir un système de gestion, d'entretien.

Pour refaire, nous avons procédé par enquête au service entretien du dépôt I, car nous 6 heures, de prière par semaine que nous permettraient pas de suivre tous les travaux et de voir les réalisés, de la société puisque n'ayant aucune expérience pratique.

Avant d'entrer dans le vif, du sujet, nous avons analysé la situation actuelle grâce à une description de l'organisation et des données que nous avons recueillies.

## II - ORGANISATION :

la maintenance doit donc être conçue comme une partie nécessaire pour le fonctionnement de l'ensemble, de l'entreprise (car, au fur et à mesure, de son utilisation, le matériel se dégrade et des anomalies apparaissent).

Il appartient aux services d'entretien, de pallier, en définitif pour garantir la sécurité et offrir, à l'exploitation, des véhicules en parfait état, de marche et d'une présentation la plus correcte possible.

Pour répondre, à une demande acérée, la SOTRAC dispose, d'un parc automobile de 463 autobus pour un longueur de 468 kilomètres avec un nombre de lignes de 22. Le parc, dispose, de véhicules du type:

- Sstor F de 1971 à 1977
- Sstor K de 1978 à 1983.

### A. Modèles:

Vue la taille, de l'entreprise, (ce qui se reflète en effet par la création, de 2 dépôts (Dunkerque(I) et Thiersyge(II)), l'entreprise, a un service relevant, du direction, de l'exploitation qui est en collaboration avec la direction technique pour ce qui concerne la partie technique.

Ton assure la disponibilité des bus, le service entretien travaille 24<sup>h</sup> sur 24

### 3. Objectifs:

L'entretien comporte une série d'activités qui sont les inspections (visites), les services (grillage, lubrification) et les réparations.

Ton répondre à ces objectifs, l'entretien (ouvrant dans les dépôts) se caractérise par des opérations journalières et des opérations d'entretien proprement dit.

Ton les opérations journalières, tous les soirs, lors du remisage, le plein des réservoirs en communant est fait. Puis l'autobus est acheminé à la réception technique, où une brève inspection est faite.

Il convient de distinguer 2 formes d'entretien, dans les dépôts - pour les opérations, d'entretien proprement dit.

1<sup>o</sup> L'entretien préventif, indispensable pour la sécurité, a pour objet, de contrôler le bon fonctionnement, de tous les organes et de tous les dispositifs, de chaque autobus afin de limiter les anomalies, du matériel ou service en intervenant avant que l'incident ait lieu.

Ton, cela un cycle périodique, de visite est établi au cours duquel les travaux suivant

Sont effectués :

- opération de vidange et apport divers
- contrôles et réglages éventuels de chaque élément constitutif de l'autobus.
- remplacement éventuel des pièces et des assemblées jugées défectueuses.

Le cycle d'opérations d'entretien préventif pour le dépôt Ouakam est établi comme suit :

$R_6$	-	$C_1$	-	$C_2$	-	$R_1$	6 semaines
$R_1$	-	$C_1$	-	$C_2$	-	$R_2$	6 semaines
$R_2$	-	$C_1$	-	$C_2$	-	$R_3$	"
$R_3$	-	$C_1$	-	$C_2$	-	$R_4$	"
$R_4$	-	$C_1$	-	$C_2$	-	$R_5$	"
$R_5$	-	$C_1$	-	$C_2$	-	$R_6$	"

36 semaines

- Visite R : Visite limitée (à une liste) d'opération  
(Voir fiche d'entretien en Annexe A)
- Visite C : Vérification des niveaux et organes de sécurité

Entre R et C, on a 3 semaines, ce qui équivaut à peu près à 3300 kilomètres parcourus.

Je mets entre  $C_1$  et  $C_2$ .

Donc entre deux visites, on a presque 1000 km. ( $3300 \div 3 = 1100$  km).

Au dépôt II, compte tenu de la position géographique et de l'exploitation, de certains bus qui desservent les banlieux (L. 562.372 km parcourus pour une longueur de ligne de 37 km pour un arrêt - pour l'ensemble des bus affectés à cette ligne), les visites R sont programmées tous les mois.

2 : Les interventions d'entretien couratif (successives, à des pauses ou à des anomalies signalées) peuvent être classées en trois catégories principales :

- les réparations d'anomalies mineures que les équipes de la réception technique réalisent quotidiennement.
- le remplacement des pièces élémentaires : garnitures de freins, roues et toutes pièces fournies directement aux dépôts par le service d'approvisionnement.
- les travaux nécessitant le remplacement d'un organe avancé.
- la dépose d'ensembles importants d'éléments (moteur - boîte de vitesse - pont arrière).

### III. MAINTENANCE

En même temps que les instruments se perfectionnaient, on a recherché la meilleure façon de les utiliser pour obtenir un rendement maximal : ce fut l'objet de l'organisation rationnelle du travail.

#### A. Organisation du travail

##### 1. Le travail proprement dit:

L'entretien est assuré par des groupes d'hommes fonctionnant pendant 24 h sur 24.

Les groupes tournants assurent les entretiens préventifs et curatifs exceptés les cas de moteurs, boîte de vitesse et pont-arrière. La visite C sera effectuée lors des amplitudes, du matin et du soir et, ce du lundi jusqu'au Vendredi. Il y a un groupe fixe qui va faire que l'amplitude du matin, est chargé, de la dépose et la pose, des gros organes (moteurs et boîte de vitesse), des interventions (moteur, boîte de vitesse et pont-arrière, huile), des avaries mineures, de la peinture, de la rénovation mécanique, des bous immobilisés en longue durée et/ou nécessitant un contrôle et une réparation, de divers circuits et fonction des, automates. La visite C quant à elle, est assurée par une équipe, composée de quatre agents de maintenance, et elle est, chargée

de faire subir aux autocars suivis en visite R une prévisite en vue de déceler d'éventuelles anomalies et d'en demander la réparation aux équipes d'entretien. Si l'effectuer la visite prévue entre les cycles de révision des autocars, de contrôler les autocars ayant subi une visite R, afin de s'assurer de l'exécution correcte des travaux demandés.

Au dépôt de Ouakam, deux groupes assurent l'entretien. Et, c'est le groupe du Matin qui désigne un personnel de couverture, un personnel de nuit. Le personnel de couverture bien-fondé le groupe du Matin.

Ainsi, si on essaie de parler de la performance de la maintenance à la SUTKAC, ceci n'avait pas été difficile, dans la mesure où les bulletins signaient et les rapports des travaux journaliers ne donnaient pas suffisamment d'information. Ainsi au fait de l'absence, de définition des temps standards, il n'y a pratiquement pas de contrôle sur les temps d'exécution des tâches de maintenance, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur la durée d'imobilisation des autocars.

D'autre part la maintenance n'ayant de sens que si son efficacité est assurée, ce qui nécessite une augmentation du taux d'utilisation

, du personnel qui est très faible.  
des observations instantanées dans l'atelier, à différentes heures et pendant plusieurs jours donnent une bonne approximation, du taux:

$$T\% = \frac{\left( \sum_{i=1}^n w_i \right) \times 100}{m \times N}$$

avec  $m$ : nombre d'observations instantanées  
 $N$ : nombre d'employés au service  
 $w_i$ : nombre d'employés étant en activité, à l'heure  $i$  et  $i$  variant pendant la journée et d'un jour à l'autre

Dans la semaine, du 07-04-86, au 11-04-86, des observations instantanées, ont été faites à différentes heures :

Lundi 07-04 , on a  $w = 20$  à  $9^h$

Mardi 08-04  $w = 24$  à  $11^h$

Mercredi 09-04  $w = 19$  à  $13^h$

Jeudi 10-04  $w = 4$  à  $15^h$

Vendredi 11-04  $w = 26$  à  $18^h$ .

$$\text{tou } T\% = \frac{(20 + 24 + 19 + 4 + 26) \times 100}{5 \times 230}$$

$$T\% = 2,09\% \text{ , avec } N = 230 \text{ employés}$$

l'autres, observations pouvaient se faire, mais nous avons dû abandonner pour ne pas créer un climat de suspicion, autour de nous.

Une une politique de motivation, d'incitation et d'intérêtement, doit être menée pour essayer de relâcher le taux d'utilisation.

Toujours, dans le même ordre d'idée, le niveau de maintenance est évalué en calculant la force de travail de maintenance requise.

Pour ce faire, on procède comme suit :

1. - liste et estime tous les travaux de routine ( $W_R$ )
2. - prépare la feuille de planification :
  - a. - établir tous les travaux quotidiens pour chaque tâche par séquencement
  - b. - développer le travail figulement
  - c. - déterminer le nombre moyen d'heures de travail hebdomadaire.
3. - un nombre minimal de personnes est requis pour compléter la moyenne des semaines de travail ( $n$ )
4. - formule de test :  
- formule 1

$$N_1 = \frac{2 W_R (\text{moy.})}{40 \text{hres/maintenance}}$$

où  $N_1$  = nombre de maintenance requis

- formule 2

$$N_2 = \frac{COP * 0.05}{w}$$

où  $N_2$  = nombre d'employé de maintenance requis

COP = coût de production annuel

w = salaire moyen annuel  
d'un employé de maintenance

- formule 3

$$N_3 = \frac{w_0}{8}$$

où  $N_3$  = nombre d'employé de maintenance

$w_0$  = le nombre d'heures de travail brutes par machine

$$N = \min \{ N_1, N_2, N_3 \}$$

$N$  est le nombre d'employé de maintenance, qui pourra être utilisé par la SOTRA

Référence : "il manager's guide to maintenance department - R. G. Miles"

## 2- Les autobus et l'exploitation

### a- Revue :

Nous savons que l'activité économique d'un pays se trouve entièrement liée à l'importance de sa circulation. Et l'automobile, avec ses immenses services, constitue sans aucun doute l'invention qui a le plus, avantagusement transformé le mode de vie des populations. Ce qui fait que le SOTRAC joue un rôle prépondérant dans la vie socio-économique.

J'ajouterais, cela se reflète par les statistiques données par le service exploitation

TABLEAU 1 : Evolution du parc d'autobus Exploité - kilométrage parcouru . 1979-1983

Année	Parc Exploité			kilométrage Parcouru		
	URBAIN	BANLIEU	TOTAL	URBAIN	BANLIEU	TOTAL
1979	66	115	181	6 170 072	11 912 812	18 082 864
1980	87	172	264	5 421 810	16 781 324	22 203 194
1981	94	129	293	6 084 688	12 017 778	28 113 466
1982	95	205	300	5 769 24	18 280 370	24 049 768
1983	96	213	309	5 961 283	18 311 950	24 203 233

TABLEAU 2 Evolution Kilomètres et Voyages  
1971 - 1983

Années	kilométrage total parcouru*	Voyages en transport
	Réseau public	
1971	2 459 979	6 685 725
1972	13 828 257	18 956 925
1973	11 635 020	28 485 793
1974	11 250 705	33 113 756
1975	11 426 223	38 804 965
1976	16 292 781	47 748 797
1977	16 963 815	48 444 160
1978	16 435 684	51 721 341
1979	15 722 964	67 082 575
1980	22 263 194	72 687 711
1981	28 143 396	99 167 459
1982	24 049 768	110 750 806
1983	24 303 233	110 271 450

\* Le kilométrage total comprend le kilométrage du remisage

b) - Réseau:

Les principales difficultés que rencontrent le SOTRAC dans l'exploitation de son réseau d'autobus

sont, dues, à la dégradation continue des conditions de circulation et des encharges (Voir tableaux ci-dessus).

Les conditions d'exploitation réelles des autobus, affectent énormément leur durée de vie qui se situe, à l'heure actuelle entre 8 ans - 10 ans (pour un valeur d'acquisition d'environ 30 millions et un amortissement comptable de 7 ans) tandis que la durée de vie normale est de 12 ans.

Cette diminution s'explique par le fait qu'un bus fait 85 000 km, à 1000 km / an, contrairement aux spécifications du constructeur (35 000 à 40 000 km / an). D'autre part, on peut remarquer que l'exploitation réelle se reflète aussi profondément par la disponibilité des autobus.

TABLEAU : 3 Situation des pannes de Tawic à Septembre 1985

Mois	NOMBRE DE CAS	MOY. / JOURS
Janvier	269	15
Février	412	23
Mars	438	24
Avril	364	20
Mai	390	22
Juin	341	19

Mois	NOMBRE DE CAS	MOY. / JOURS
Juillet	406	22
Août	367	20
Septembre	389	21

Si, on analyse tous ces résultats, on peut dire que la fiabilité, des bus et la qualité de l'entretien ne cessent de se dégrader, ce qui fait que le volume de travail n'est pas conforme au total du personnel et, aussi l'offre en autobus ne répond pas à la demande.

La SOTRAC, consciente de l'importance de ce problème qui peut mettre en péril l'avenir de la Société, doit déployer de gros efforts pour le développement et la promotion de celle-ci.

### 3 - des ateliers centraux (ATC)

C'est le service des ateliers centraux réparation qu'on nomme les ateliers centraux (ATC). Ils relèvent de la direction technique. Ils ont pour fonction l'entretien lourd, des autobus et véhicules, du service. Leur rôle peut se décomposer ainsi :

- la réparation des pièces détachées et ensemble provenant des dépôts
- la remise en état des carrosseries et la réfection des peintures
- la réparation des autobus accidentés

TABLEAU. 4 Coûts de pièces de rechange Véhicule bus et de rénovation

(5)

	CUMUL FIN DECEMBRE 1985	CUMUL FIN JANVIER 1986	CUMUL FIN FEVRIER 1986	CUMUL FIN MARS 1986
COÛTS PIÈCE DE RECHANGE VEHICULE - BUS	12 690 955	15 800 421	17 377 058	18 065 541
COÛTS PIÈCE DE RECHANGE RENOVATION	2 111 337 94	2 308 836 762	3 981 21 091	4 725 06 366

TABLEAU 4



## B. Gestion des stocks

### 1° Pièces en stock

Facteur, d'abord, que la fiabilité d'une machine, dépend de la fiabilité de ses composantes. C'est une vérité importante, dont la réalisation permet la mise au point rapide du matériel, son amélioration et le recul de son vieillissement. La fiabilité est une caractéristique qui ne se stocke pas toujours parfaitement : elle se dégrade généralement au cours du stockage :

Exemple : joint qui rouille.

Ainsi jusqu'à date, la SOTRAC utilise un système manuel de gestion des stocks, dont le critère de mini-maxi est basé sur la moyenne mobile de trois mois. Le maxi est obtenu en multipliant par deux la moyenne qui représente le stock minimal.

Comme la demande de certaines pièces est très aléatoire, une moyenne mobile de 4,5 à 6 mois devrait se faire pour mieux connaître le stock minimal, ce qui permettra d'éviter la rupture du stock de celles-ci, ce qui entraîne des immobilisations, dues au manque de pièces. Et le manque de pièces a les effets suivants :

- l'augmentation des retards dans les réparations

- l'occupation, des aires des ateliers et du parc
- la cause de l'utilisation inefficace des employés.

Mais l'immobilisation des autobus peut être réduite par une programmation appropriée des réparations. Par exemple : la visite C indique l'heure des tambours de freins approche, celle du remplacement. Toute les pièces nécessaires doivent être commandées et fournies avant de programmer l'autobus pour les ateliers pour les réparations, de freins.

Le manque de pièces est souvent dû à la mauvaise planification, dans laquelle les points de réapprovisionnement ne sont pas déterminés, ou les délais de réapprovisionnement ne sont pas pris en compte.

## 2<sup>e</sup> Magasin de l'organisation

La maintenance qui pouvant se faire sans pièce de rechange, le rôle du magasin devient très important. Il est chargé de la réception quantitative et qualitative, des livraisons, du stockage et de la distribution.

Chaque dépôt possède un petit magasin de pièces détachées les plus utiles, dans lequel viennent les équipes d'entretien.

Les pièces en provenance des fournisseurs sont livrées au magasin central qui joue le rôle de grossiste auprès des magasins des dépôts.

### 3<sup>e</sup> Contrôle.

Comme toute entreprise, le SOTKAC gère ses stocks de pièces de rechange en élaborant un système physique de ces stocks.

Un inventaire physique est fait tous les ans (30 Juin) et se fait, d'une manière mécanique (i.e manuelle). De 30, décembre de chaque année, un inventaire permanent s'abord pour vérifier les données antérieures et voir si il n'y a pas un surplus de stock.

### 4<sup>e</sup> Budget

Vu la taille de l'entreprise, le nombre de pièces de rechange à gérer (5000 à 6000 pièces) et la nature aléatoire de la demande de certaines pièces, le budget pour les pièces de rechange est évalué à plus d'un milliard 500 millions de FCFA

TABLEAU 5, calcul des coûts.

TABLEAU 5

	82 - 83	83 - 84	84 - 85
PIECES DE RECHANGE	1124324076	896 661 146	827 251 468
SOUS-TRAITANCE	43 614 620	36 509 418	39 453 604
PETIT OUTILLAGE	22 789 881	17 588 072	7 777 101
FOURNITURES D'ATELIER	57 370 026	55 459 882	37 109 916
PEINTURE	10 886 404	6 448 930	3 260 510
BATTERIE & PRODUIT BATT.	33 880 574	33 835 290	32 001 423
TOTAL	1302858591	1046502 728	952754022

do power, no 'awards', & if this do the  
deliberation, do the nomination, no do to what  
else regularise our & give "order, etc to our"

fournisseurs, dont les principaux sont le MANUFACTURE AFRICAIN - SICAS - CODITA - ETAPERU (SICAS et CODITA pour des sociétés étrangères). ETAPERU fournit en général les pièces détachées (par exemple roulement.)

#### 6: Evaluation de la performance de la gestion des stocks:

Comme le système actuel (éventuellement manuel), la mesure de l'évaluation de la performance s'avèreraient très difficile.

Fais les possibilités de l'ordinateur, dans les domaines de stockage en memoire, vitesse de lecture, et les opérations permettent une automatisation rationnelle, des actes de gestion. C'est, donc tout naturellement que le service Approvisionnement s'est tourné vers les techniques informatiques pour améliorer leur méthode de gestion.

Et là, l'évaluation de l'efficacité (performance) de la gestion des stocks se fait à partir de l'étude de certaines mesures de performance, parmi lesquelles on peut mentionner :

- le taux de roulement des stocks = nombre annuel d'unités stockées / stock moyen.
- le rapport coût annuel total des commandes / coût annuel de stockage
- le pourcentage de commandes non-

satisfaites, ou retardées et le nombre de ruptures, de stock.

TABLEAU: 6 COÛT DES PIÈCES DE RECHANGE DES  
DÉPÔTS I ET II POUR LES AUTOBUS  
S105F et S105R

	ENTRETIEN I	ENTRETIEN II
	CUMUL FIN MARS	CUMUL FIN MARS
S105F	2873 892	16 114 906
S105R	183 585 522	299 026 381

Les tableaux nous montrent le taux important, de défectuosité, des pièces surtout, au dépôt II. Comme nous l'avons mentionné, dans l'analyse des statistiques, données par le Service Exploitation, la principale cause étant les conditions révues d'utilisation. Ce qui tend à diminuer la durée de vie, de certaines pièces.

### C - Maintenance routinière (non planifiée)

La maintenance routinière, qui on appelle aussi entretien curatif, faisant suite à des anomalies imprévisibles parce qu'aleatoires, ne peut faire l'objet d'une programmation à priori, ce n'est donc pas planifiée.

Elle est conscientie, à des pannes ou, à des signalements, au dépannage, dans les meilleurs délais possibles des autobus tombés en panne sur le réseau.

Sur un système d'entretien routinière, le matériel électro-mécanique passe de 25 à 30 % du temps relevant de la maintenance routinière.

## I - Maintenance planifiée

La maintenance planifiée (entretien correctif), elle, s'applique à des avaries connues (mais non encore localisées) dans le temps, on parfaitement connues et prévisibles (mais dont la prévention serait plus coûteuse que si elles survenaient); les avaries sont préparées et suivent un processus bien connu, exempt de toute improvisation; elles peuvent parfaitement être ordonnancées.

Le système d'entretien, à la SOTRAC devient correctif, car les documents de travail et la politique de maintenance sont établis dans ce sens. Elles concernent les spécifications du constructeur (fabricant) à savoir les vitesses R et C.

En maintenance planifiée, il n'y a pas de jugement. On doit appliquer, à la lettre tenant compte des réalités d'exploitation, les conseils du fabricant, ce qui peut augmenter les coûts d'entretien.

Donc pour faire le planning de la maintenance planifiée, la réparation des compteurs kilométriques de chaque bus, doit se faire pour un bon entretien.

Pour cette maintenance, 20 à 40 % relivent, du correctif (maintenance planifiée).

## E - Maintenance préventive :

La maintenance préventive dépend de la connaissance complète de la nature des anomalies, de leur localisation dans le temps, des conséquences qui peuvent en découler, etc...

Toutes les tâches font aussi l'objet d'un ordonnancement.

A près, avoir fait l'inspection des équipements, on peut décider sur la fréquence d'entretien, et voir si oui ou non, on peut économiser ces fréquences prévues. Donc l'entretien préventif dépend du jugement du gestionnaire. En regardant de près, les livrets signalétiques des autocars (livrets où toutes les opérations effectuées sur l'autocar depuis sa mise en route), on remarque que les anomalies sont connues, mais il n'y a pas toujours une action systématique tendant à empêcher qu'elles surviennent (préventif).

### a) - Objectif :

Le principal objectif de l'entretien préventif, c'est, d'assurer la disponibilité de l'autocar à tout moment. Car il y a une action systématique tendant à empêcher les anomalies.

### b) - Organisation :

L'entretien préventif se fera, comme l'entretien plan-

fié. À parti d'un ordonnancement, on inspecte périodiquement les pièces les plus cruciales. Donc, à parti des fiches du constatation, on cherche les pièces dont la durée de vie est très faible et leur faillite entraîne l'arrêt systématique de l'autobus, puis, on énumère équipements à inspecter sur un check-list. Finalement, cette maintenance totale, ou temps doivent relève du préventif.

### c) - Détermination des priorités:

Pour les déterminer, il faut multiplier le nombre de la colonne A le nombre de la colonne B. Et les priorités se classeront par ordre de décroissance.

Par exemple, une pièce, dont la faillite immobilise l'autobus pour plusieurs jours et la réparation exige une immobilisation programmée, aura  $10 \times 5 = 50$ , comme valeur dans le classement. D'autre part, une autre pièce, dont la faillite immobilise l'autobus momentanément (pièce de rechange disponible) mais la panne, à une conséquence extrême, aura  $6 \times 9 = 54$ , dans le classement. Donc la deuxième aura une priorité sur la première lors de l'entretien préventif.

TABLEAU 7

ATTRIBUTION DE PRIORITE POUR  
TRAVAUX D'ENTRETIEN

NOMBRE	FONCTION	NOMBRE	REPARATION
10	La faillite de la pièce immobilise l'autobus pour plusieurs jours	9	Panne à conséquence extrême
8	La faillite de la pièce provoque une immobilisation pendant des heures	7	Réparation à accomplir en cours de production (dépannage risqué)
6	A la faillite de la pièce l'autobus est immobilisé momentanément (Pièce de rechange disponible)	5	Réparation exigeant une immobilisation programmée
4	Pièce auxiliaire	3	Déglage d'un équipement secondaire (retour gars)
2	Élement secondaire (de commodité du confort)	1	Peinture ou travaux de nettoyage

: 27

institute or Mountain Park.

e) - Fundación culto muralista

the price to the customer but places no restriction  
on the dealer's or distributor's  
ability to resell. It may be that the distributor  
from whom you get your equipment, if found in trou-  
ble, may be compelled to sell his equipment to you.  
But it is dangerous to depend on such a man.

g - function

## F. Les coûts de maintenance

Les coûts de maintenance sont proportionnels au nombre et à la complexité, d'éléments à entretenir. Ils sont affectés par l'âge des éléments, leur utilisation (lieu, fréquence, conditions de l'environnement) et par la qualité de l'entretien planifié et préventif.

On distingue :

### 1) - Coûts directs :

Les coûts directs d'entretien comprennent :

- les coûts de la main-d'œuvre, affectés aux activités d'entretien : journaliers, mécaniciens, électrociens, etc ... et leurs contremaîtres (chefs de groupes - chefs d'atelier).
- les coûts des installations, équipement et outillage affectés à l'entretien et la sous-traitance
- les magasins et stocks, de pièces de rechange, fournitures et matériels servant à l'entretien.

### 2) - Coûts indirects

Les coûts indirects d'entretien ne sont pas tous quantifiables et, ce, représente une difficulté. Quand il s'agit d'estimer, d'évaluer ou de calculer le coût total, de l'entretien. Ils englobent en général

les coûts des actifs de production pour entretien

- perte de production, devant manœuvrer le travail directement insuffisante, à une activité d'entretien
- temps non productif, où les salariés s'occupent du personnel, de l'immobilier et n'actif les éléments de production.
- d'un dépannage.

TABLEAU : 8 COÛTS DIRECTS

	82-83	83-84	84-85
MAIN-D'OEUVRE	20 000 000	20 000 000	20 000 000
PIÈCES DE RECH.	1 124 327 076	896 661 146	827 251 468
SOUSTRAITANCE	43 614 620	36 509 418	39 453 608
PETIT OUTILLAGE	22 798 81	17 588 074	7 717 101
FOURNITURES D'AT.	57 360 016	55 459 882	37 109 916
PEINTURE	10 896 404	6 448 930	9 220 510
BATTERIES ET PROB.	33 880 594	33 825 250	32 001 423
TOTAL	1322 818 591	1066 502 731	976 754 022

Remarque: la main-d'œuvre n'a pas été variée

6. que nos nos compró una llave de la puerta

que nos nos compró una llave de la puerta  
de la puerta, el pomo, o la manija de la puerta

que nos nos compró una llave de la puerta + que nos nos compró

-11-

que nos nos compró

que nos nos compró una llave de la puerta - ?

que nos nos compró una llave de la puerta  
que nos nos compró una llave de la puerta

-8-

que nos nos compró

que nos nos compró una llave de la puerta - 1.

que nos nos compró una llave de la puerta  
que nos nos compró una llave de la puerta  
que nos nos compró una llave de la puerta  
que nos nos compró una llave de la puerta

6. que nos nos compró una llave de la puerta

- introduction/duo/guise

: componer ou pour le clavier

un programme, solution, et distribution que je  
effectue, a la demande, pour faire, un tableau de  
l'application, auquel il faut, de la technique  
programmation, auquel j'adjoins.

et allocation, des ressources, que je démarre  
tout de suite pour la résolution, dans  
les deux types de modélisation  
de la question qu'interroge le modèle, de laquelle

- l'ordre

- utilisation que je prévois de ma

- utiliser, de mon système de

- rendre de la sorte d'exploitation

- de

- pour le résultat que je veux de mon

- modèle pour une demande que

- peut faire une demande au modèle,

- et effectif à un tel programme que :

- l'application, effectuer pour la solution, et le résultat.

- Il s'agit d'un programme qui, dans la mesure où il fait au moins

- de deux ou trois minutes, donne le résultat de l'application de l'ordre

- de l'application, mais aussi, donne les résultats de l'application de l'ordre

- de l'application, mais aussi, donne les résultats de l'application de l'ordre

- de l'application, mais aussi, donne les résultats de l'application de l'ordre

- de l'application, mais aussi, donne les résultats de l'application de l'ordre

IV - PROPOSITIONS D'ORGANISATION :

c) - execution / practical plan:

↳ Longitudinal / longitudinal :  
↳ Some differences in the following:  
- Differentiation of mesoderm -  
- Differentiation of endoderm -  
- Differentiation of ectoderm -  
- Differentiation of mesoderm -  
- Differentiation of endoderm -  
- Differentiation of ectoderm -  
↳ The differentiation of mesoderm -  
↳ The differentiation of endoderm -  
↳ The differentiation of ectoderm -

- *inventar / die gutschre*
- *enthol / erzulst*
- *exzulun / -zulst*
- *hochzulun / hundzulst*


les grosses réparations.

d) - Contrôle / évaluation

Il instaure un système de procédures et tempos rendus pour faire le contrôle et l'évaluation des performances des opérations d'entretien du matériel à une manière permanente et systématique

TABLEAU 9

# SYSTÈME D'ENTRETIEN



### B. Processus d'exécution des différentes maintenances :

Pour être efficace, tout système de maintenance doit s'adapter au matériel, dans sa diversité, sa complexité et son âge. Partant, nous nous donnons ci-dessous un processus d'exécution des différentes maintenances :




TABLEAU 10


## C- Département de maintenance:

L'entretien n'est pas une fin en soi, c'est une nécessité que le producteur doit et que la financement trouve. Nos, contient.

Il existe pourtant un lien entre le service de production/exploitation, utilisateurs exigeants, et le service Entretien, responsable de l'état et de la conservation du matériel qui, souvent est, contraint, de prendre des décisions rapides.

### a) Organigramme

TABLEAU II



DIRECTEUR TECHNIQUE = DIRECTEUR MAINTENANCE

of financial debt were the extremes of  
monolithic (mainstream) ideology as a function of  
elites, (new) power structures, culture and  
ideology, education and religion, (and the  
middle classes), which are all interconnected

- *in the early stages of the revolution we must also document such acts of terrorism*
- *particularly in the period of transition, and then as long as it continues - a, until the attack is launched - to follow the steps of the revolution*
- *metto se stesso si fissa approssimativamente*
- *following the direction of the revolution*
- *but above all to maintain the form of government as*

of a numerous effects, with its methods, the  
by - known d'etude - boardman

## D. des documents de travail

Quel que soit le type, l'entretien en vigueur, on ne peut pas faire une maintenance rigoureuse si, on ne dispose pas d'une documentation riche, fournie, détaillée, bien classée et codifiée.

Dans un système d'entretien, les informations utiles sont très variées et il vaut mieux chercher une méthode de documentation et de traitement simple des données que de documents rigides, compliqués, ou partiellement inutiles.

Les documents sont des outils : ils doivent être conçus et utilisés comme tels.

Les documents auront un rôle à jouer : celui d'accumuler de l'historique. Le but de ces documents est de déceler et d'identifier les problèmes, chroniques, ou majeurs sur les autobus.

Après un certain temps, ces documents apporteront de l'information intéressante sur les autobus et, contrairement aux habitudes précédentes, où tous ces renseignements étaient nubiaux et vite oubliés ou tout simplement mis de côté.

A partir de cette historique, le bureau d'étude-coordination sera en mesure de réévaluer en collaboration avec le service Approvisionnement, si les stocks mini et maxi sont réalistes pour les besoins en service. Il servira, aussi, à penser à des améliorations pour certains organes, faire des études statistiques pour

les pannes les plus fréquentes en vue de les diminuer.

Avec ces données, on peut en mesure, de juger si le bus vaut la peine d'être conservé, réparé ou réformé.

#### a). fiche technique

C'est une fiche qui est préparée à partir de la documentation fournie par le fabricant lors de l'achat (manuel d'entretien)

Une fiche technique est préparée pour chaque autobus. Le but de fiche est de :

- rassembler toutes les données techniques concernant l'autobus
- les conserver en lieu sûr
- les récupérer rapidement en cas d'urgence

La fiche technique énumère toutes les sources de renseignements techniques.

Le département de maintenance doit en plus conserver, dans une bibliothèque, ou dans des fichiers tous les catalogues, manuel d'opérations, manuel d'entretien, manuel de lubrification etc., de façon à les récupérer rapidement.

#### b). fiche historique

c'est une fiche qui donne l'histoire de la maintenance sur chaque autobus. Elle contient l'information sur toutes les activités d'entretien

concernant un autobus, depuis l'instant de sa mise en route (en service). On peut retrouver sur cette fiche la date, d'un entretien, le lieu, où il a été exécuté, les pièces qui ont été changées (remplacées), la cause de l'entretien - préventif ou panne - le type de panne, le temps total d'immobilisation (attente + entretien), le coût de l'entretien par intervention, les individus qui ont effectué les différentes activités d'entretien, etc.

### C) - fiche de maintenance

C'est une fiche qui est établie, dans un but de rentabilité certain. Car chaque mot, chaque nombre, a son importance, sinon il ne serait pas maintenu sur la fiche.

Des lignes blanches sont prévues pour recevoir les observations éventuelles, des opérations, ou leurs compléments rendus.

Il est souhaitable qu'une fiche soit émise pour chaque travail.

TABLEAU 12 : FICHE DE MAINTENANCE

# FICHE DE MAINTENANCE

TABLEAU 12

SOTRAC	MAINTENANCE	BUS N°	TYPE
SERVICE	TRAVAUX	DÉBUTS:	
ENTRETIEN		TERMINES:	
	NOM DE L'EXECUTANT:		
MOYENS NÉCESSAIRES			
1 -			
2 -			
3 -			
4 -			
⋮			
OPÉRATIONS	MOYENS	DATE	OBSERVATIONS
PREVENTIVE			
1			
2			
3			
⋮			
20			
ROUTINIERE OU PLANIFIÉE *			
⋮			
⋮			
⋮			
CHEF DE GROUPE		CHEF DE SERVICE	

\* précise le cas


## E - Structure:

La structure d'un service de maintenance est le premier problème à résoudre pour une bonne gestion. C'est elle qui permettra l'efficacité naturelle des moyens mis en place.

La figure de la page suivante nous montre une structure générale et polyvalente où les trois sortes de maintenance, à la SOTKAC peuvent être normalement réalisées.

TABLEAU 13: MAINTENANCE

TABLEAU 13



## F. Rise en place d'une procédure de remplacement des pièces :

Dans une entreprise générale, il n'est pas rare  
jamais moins que la connaissance, du processus,  
auquel obéit la demande, des pièces  
est suffisante pour permettre de prévoir avec  
certitude les demandes futures. Le meilleur  
procédé est de décliner la demande, et une  
manière probabilistique, ce qui nécessite  
une gestion rigoureuse, bien étudiée et su-  
tout une bonne collecte des informations.

Pour un total de 3000 à 5000 pièces de re-  
change à stocker, il devient fastidieux  
, si volonté, analyser les statistiques obtenues.  
C'est donc tout naturel que le service  
approvisionnement s'est tourné vers les techni-  
ques informatiques pour améliorer leur mé-  
thode de gestion, ce qui permette une  
automatisation rationnelle des actes de gestion.  
Tous les informations obtenues permettront  
de déterminer la probabilité, d'avance, la  
moyenne et l'écart-type, de l'âge d'appa-  
rition de l'âge de l'avancé et le taux d'ap-  
provisionnement, dans le temps, ce qui con-  
duit à optimiser la maintenance.

### a) - Définition.

Soit  $N(0)$ , le nombre de pièces initialement montées.  $N(0)$  est fini, chaque type de pièces, la somme des pièces initialement montées par les antebraços.

On choisit une unité de temps (mois par exemple). Ainsi, à chaque mois, on peut connaître le nombre de pièces remplacées et d'en déduire le nombre encore en service  $N(t)$ , à cette date  $t$  ( $t$  représentant le nombre de mois écoulés depuis la date zéro) par les  $n(0)$ .

Ainsi la courbe représentative de la fonction  $v(t) = \frac{N(t)}{N(0)}$  est appelée courbe de survie.

Elle indique, à chaque date, le rapport du nombre  $N(t)$  encore en service par  $N(0)$  initialement montés.

$N(t)$ : survivants -  $N(t-1) - N(t)$ : mortalité.

## b - Probabilité d'avarie:

on appelle la probabilité d'avarie, la probabilité conditionnelle d'un élément ayant atteint un temps  $(t-1)$  sans avarie, avoir une avarie, dans l'intervalle  $(t-1) \leq t$ ; Soit  $P_c(t)$ , cette probabilité; on peut écrire:

$$\Pr((t-1) \leq T < t) = \Pr(T \geq (t-1)) \cdot P_c(t)$$

ce qui signifie: la probabilité à priori d'une avarie, dans l'intervalle  $(t-1)$  à  $t$  est égale à la probabilité qu'il n'y ait aucun avarie de 0 à  $(t-1)$  multipliée par la probabilité conditionnelle  $(t-1)$  à  $t$ .

Alors

$$P_c(t) = \frac{\Pr((t-1) \leq T < t)}{\Pr(T \geq (t-1))}$$

$$\text{Mais } \Pr((t-1) \leq T < t) = \frac{N(t-1) - N(t)}{N(0)}.$$

$$\text{et } \Pr(T \geq (t-1)) = \frac{N(t-1)}{N(0)}$$

$$\text{Donc } P_c(t) = \frac{N(t-1) - N(t)}{N(t-1)}$$

$$\text{D'où } P_c(t) = 1 - \frac{N(t)}{N(t-1)}$$

La probabilité d'avarie, donne une mesure du risque que l'on peut prendre en maintenant en service un élément (ou équipement) qui a atteint un temps t, de fonctionnement.

C. Moyenne et écart-type de l'âge d'ap-

### - partition de l'avarie :

Soit  $T$  la variable aléatoire correspondant à l'âge d'apparition de l'avarie; la probabilité d'avarie dans l'intervalle  $(t-1) \leq T < t$  sera alors :

$$P_t(t) = \Pr((t-1) \leq T < t) = \frac{N(t-1) - N(0)}{N(0)}$$

L'âge moyen d'apparition de l'avarie plus la valeur moyenne de la variable aléatoire.

$$\bar{t} = \sum_{t=1}^{\infty} t P_t$$

$$\text{et } \sigma_T^2 = \sum_{t=1}^{\infty} (t - \bar{t})^2 P_t = \left( \sum_{t=1}^{\infty} t^2 P_t \right) - (\bar{t})^2$$

### d. Taux d'approvisionnement :

Soient  $N_0$  équipements mis en service au temps  $t=0$ . Si  $V(t)$  est la fraction de service de ces équipements, il reste en service au temps  $t$ , si aucun remplacement n'est effectué :

$$N(t) = N_0 \cdot V(t).$$

Proposons-nous maintenant de remplacer et mieux, d'approvisionner, les équipements en

quantité suffisante, de telle sorte que le nombre d'équipements, de pièces en service revient par la loi  $\delta(t)$  qui on appellera fonction d'extinction.

Si  $R(u)$  est le nombre de pièces remplaçées jusqu'au temps  $u$ , la quantité :

$f(u) = R(u) - R(u-1)$  avec  $u \geq 1$   
donne le nombre de pièces remplaçées dans l'intervalle  $(u-1) \text{ à } u$ .

La fonction  $\rho(u)$  est appelée taux d'approvisionnement.

Le nombre de pièces survivantes, dans un temps futur  $t$ , et provenant, de cet approvisionnement sera :

$$\rho(u) \cdot V(t-u) = [R(u) - R(u-1)] \cdot V(t-u)$$

Le nombre de pièces en service au temps  $t$  est égal à la somme de ces survivants pour chaque intervalle de temps pris entre  $u=1$  et  $u=t$  augmentées des survivants provenant des  $N(0)$  pièces mises en service à l'origine et qui ont obéi à la même loi de survie  $V(t)$ .

Ainsi le nombre de pièces au temps  $t$  sera :

$$F(t) = N(0) \cdot V(t) + \sum_{u=1}^t \rho(u) \cdot V(t-u)$$

Comme  $F(t) = N(0)$ , à tout instant

$$\text{fonc } p(t) = \Phi(t) - N(0) \cdot v(t) - \sum_{u=1}^{t-1} p(u) \cdot v(t-u) \quad \text{avec } t > 1$$

$$\text{Ainsi } p(t) = N(0) [1 - v(t)] - \sum_{u=1}^{t-1} p(u) \cdot v(t-u)$$

Donc, on peut maintenant prévoir (lorsqu'il) bien, à l'avance le nombre de pièces de rechange nécessaires à un temps  $t$  futur.

Connaissant la durée, de vie des éléments à remplacer, le temps moyen d'apparition, d'avance à estimer statistiquement, un programme d'entretien, des autorisations peut être établi.

If you will go to the Winnipeg, you will find a  
large number of people who have come from  
the United States and Canada, and also from  
England, Scotland, Ireland, and other countries.  
There are many French people here, and some  
from the United States, and also from the West Indies,  
and from South America, and from Australia,  
and from New Zealand, and from China, and from  
many other countries.

As long as they are the same kind, there  
can be no reason, "as it is, as it was, as it  
will be," etc., in the world. After all, if we have  
the same kind of men, there can be no  
difference between them. After all, if we have  
the same kind of men, there can be no  
difference between them. After all, if we have  
the same kind of men, there can be no  
difference between them. After all, if we have  
the same kind of men, there can be no  
difference between them.

The beginning, as 'central theme', summarizes & ends  
this, next goes on, 'also makes it clear that we  
think, think, think'. If we find a truth, we  
start off, & discuss, as it is, 'as the thought comes'  
the conclusion & explanation, 'as we go along &  
the conclusion & explanation, 'as we go along &  
'as we go along & explain, 'as we go along &  
the conclusion & explanation, 'as we go along &  
the conclusion & explanation, 'as we go along &

## of - definition, etc., however

G. Affirmation as the Mainline.

Q- do you want to mount your  
the sound waves or calculate how different  
the sound waves are. In other words, if you want to calculate how different  
minimally same as addition etc. similarly.  
do below to take first we add our numbers.

and now of no value as to the man who has made it his business.  
In other words, a sufficient reason why the man should not be compelled to pay the amount, is that he has not given up his right to sue for it.

ORGANES	SPECIFICATION LUBRIFIANTS	PERIODICITE				OBSERVATIONS
		R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	R <sub>3</sub>	R <sub>4</sub>	R <sub>T</sub>
MOTEUR	SAE 30 ou SAE 63	+	+	+	+	+
GRAISSE CENTRALISE	SAE 90 ou SAE 63	+	+	+	+	+
SERVO-DIRECTION	SAE 80	+	+	+	+	+
BOITE DE VITESSE	SAE 80	+	+	+	+	+
PONT ARR. & REDUCTEURS	SAE EP 90	+	+	+	+	+
MOYENS DES ROUES AVANT	GRAISSE MULTIVISSE VICE	++	+	+	+	+
ENTRE EURE DES CYLINDRES	GRAISSE WESTING- HOUSE	++	+	+	+	+
ARTICULATIONS DES PORTES - CROISILLON JOINTS DE CARDAN - MARCHON COULISSEANT	GRAISSE A USAGES NUCLIEPES	++	++	++	++	++

HUILES : + continue ou au besoin et apposent éventuellement

++ : Vis à vis

TABLEAU 14

GRAISSES: ++ : graissage régulier et continu



## V. RECOMMANDATION

### TEST D'AJUSTEMENT

En gestion, des stocks de pièces de rechange, l'analyse, des données disponibles est souvent le premier pas pour étudier un phénomène complexe (faillite des pièces), dont les lois physiques qui le régissent sont aléatoires, ou difficilement prévisibles, dans leur ensemble lorsqu'il s'agit d'autobus est peu mis en évidence et les sorties dégradées.

En définitive, la bonne collecte des enregistrements des demandes constituent dans le plus part du temps, le seul outil dont dispose le bureau d'études et coordination pour prendre certaines décisions relatives à ce problème particulier (rupture de stock). Il est donc de première importance, de bien connaître les techniques appropriées afin d'être en mesure d'obtenir le maximum d'informations sur les échantillons, de pouvoir évaluer la qualité des conclusions que on en tire et de quantifier le risque que comporte une généralisation à partir des données particulières, dont les types peuvent être le nombre de demandes par mois (sur une période de deux ans, l'effectif réel de stock sur la pièce (qui est disponibilité au magasin).

DESIGNATIONS	REFÉRENCES	JUILLET	AOÛT	SEPT.	OCTOB.	NOVEM.	DÉCEMB.	TOTALS
CARTOUCHES HUILE	SMO 245 939	117	202	53	95	76	94	534
COURROIE ALTEC	SMO 552 494	17	26	57	30	12	20	162
COURROIE CONT.	SMO 566 546	17	17	19	22	17	23	113
COURROIE POMPE	SMO 566 547	29	42	16	25	16	20	118
AMPouLE PHARE	SMO 3037 002	151	65	175	147	144	106	758
CARTOUCHE	0870176 00	203	84	68	93	68	59	481

TABLEAU 15 : Quantités d'articles , dans l'année , du 01-07-85 , au 31-12-85 .

N.B. : Il est préférable, de collecter les demandes pour faire l'analyse, car sur le tableau ci-dessus toutes les demandes peuvent ne pas être satisfaites, on nous donne simplement une idée sur les sorties de stock.

Il s'agit maintenant, de déterminer à parti des ces données statistiques, la loi de distribution (de demande).

Cette loi peut être binomiale, (c'est le cas souvent en gestion de stocks de rechange) car la loi de Poisson est une distribution de probabilité utilisée lorsqu'il s'agit de déterminer des probabilités de succès relatives à des événements (possibilité d'avoir une demande) que l'on considère comme répartis dans le temps et dans l'espace.

Sur cette distribution, les événements sont étudiés, sans leur apparition sur un intervalle continu.

Tout les durées qui séparent deux événements consécutifs se distinguent selon la loi exponentielle ( $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ ). Mais notre analyse se portera ici sur la quantité qu'on doit avoir en stock pour satisfaire une demande.

Sur cela, on admet l'hypothèse que les événements sont indépendants et que le

processus est stationnaire, qui peut donc être un processus de Bernoulli (distribution binomiale).  $P(X=x) = C_n^x p^x (1-p)^{n-x}$

$$= \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x (1-p)^{n-x}$$


Fais faire le nombre d'épreuves (nombre de demandes)  $n$ , dans un processus de Bernoulli est très grand, les calculs peuvent devenir fastidieux. (on peut constater que les tables relatives à cette distribution ne font, au général, aucune place aux cas de petites valeurs de  $p$ . Voir Annexe E. Tableau de distributions binomiales, avec  $x$ : le nombre total de succès (demande satisfaisante);  $n$ : le nombre d'épreuves;  $p$ : probabilité d'un succès.)  
Pour ce n'est plus avantageux de faire une approximation de la distribution binomiale par une distribution de Poisson (règle pratique consistant à admettre la validité de l'approximation si d'une part  $np \geq 30$  et si d'autre part  $np \leq 5$  ou  $n(1-p) \leq 5$ ).

10) - Définition de la fréquence de demande.  
C'est la relation entre le nombre de fois qui elle se produit, dans la série et le nombre total

de demandes par lesquelles le phénomène (échantillon) est défini d'une manière exhaustive. En termes de séries, il faut comprendre le degré d'importance que la SOTRAC aura à déterminer c.-à-d les pièces les plus cruciales et les plus demandées.

La fréquence s'applique à des intervalles fixes, comprenant chacun un certain nombre d'observations (par mois ou deux ans).  
Donc, on aura  $x$  demandes par mois et la fréquence sera  $x/N$ ;  $N$  étant le nombre total de demandes pour les  $12$  mois.

A partir de la fréquence et la demande, on trace une courbe qu'on appelle histogramme (ou polygone de fréquence) et la fréquence cumulée nous donne, en fonction de la demande, un polygone cumulatif.



d'intervalle de temps choisi, devient de plus en plus petit (sur les 2 mois on prend le nombre de demandes sur deux mois), l'histogramme devient une courbe continue qui s'appelle fonction de densité de probabilité et le polygone cumulatif s'appelle fonction de distribution.

Après la définition de probabilité, le fréquence, de chaque, des demandes est représenté par  $F(x) = P(x \leq x)$ .

N.B. Il est préférable de représenter la fonction  $F(x)$  sur un papier de probabilités.

La deuxième phase consiste maintenant à analyser l'échantillon. On suggère deux manières.

20) - Méthode d'ajustement d'une loi à un échantillon - Loi de poisson  
Comme, on peut connaître la quantité totale en stock pendant les deux mois qui constitue l'effectif réel  $f_0$ .

on détermine ensuite le moyen  $\bar{x}$  qui est égal à 1, le paramètre de la loi de poisson.

$$\lambda = \frac{\sum (f_0 \cdot x)}{\sum f_0},$$

avec  $x$ : nombre de demandes par semaine  
avec  $\lambda$  et  $x$ , on détermine la probabilité

Se demandes, à partir, du tableau de distribution de poisson en Annexe 3

on connaît l'effectif théorique (qui satisfait la demande), on a  $f_x = m \cdot p$ , avec  $m$ : le nombre total de demandes pour chaque deux mois).

La fonction de distribution de la loi de poisson est :  $F(x) = P(X = x / \lambda) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$

Voir, en Annexe 7 le programme de la distribution de poisson.

### 3.1 - Test d'ajustement - test du $\chi^2$ :

Une fois que les points de l'échantillon, ont été mis en graphique et que la densité de probabilité, a été définie, l'étape suivante est de vérifier si effectivement l'échantillon peut être considéré comme appartenant à la population estimée.

Pour vérifier cette hypothèse, on emploie le test dit de  $\chi^2$  (chi-caré) qui sera une proportion et le degré de liberté sera égal à  $f = k - m - 1$ , où  $m$  est le nombre de paramètres qui définit la fonction de densité de probabilité, (Pour la loi de poisson le paramètre est  $\lambda$ , donc  $m = 1$ ) et il faut vérifier respecter la règle qui stipule que chaque

fréquence de demande théorique, doit être au moins  $k$ , donc il faudra regrouper certains nombres, & chaque boîte, de distribution.

Il s'ensuit, donc que  $f = k - 2$

$$\text{et } \chi^2 = \frac{\sum (f_0 - f_e)^2}{f_e}$$

avec  $f_0$ : effectif réel

$f_e$ : effectif théorique

on suppose pour vérifier l'hypothèse, une précision, de 95% ou 99%.

Avec le degré de liberté  $f$  et la précision (0,95 ou 0,99), on lit la valeur de  $\chi^2$  des tables de distribution du  $\chi^2$ . La table au de distribution du  $\chi^2$  est, en Annexe G

Remarque: lorsque  $\chi^2_{\text{calculé}}$  est supérieur à  $\chi^2_{0,95}$  ou  $\chi^2_{0,99}$ , l'hypothèse est à rejeter.

Dans le cas contraire, l'hypothèse est acceptable.

- Programme de distribution du  $\chi^2$  en Annexe H.

#### 4<sup>e</sup> loi normale

##### A. Méthode d'ajustement par la normale.

Si  $t > 10$  et  $x > 30$ , on dit que la distribution poissonnienne est normale par approximation pour une série de demandes.

Pour savoir si cet échantillon suit une loi normale

le processus est le suivant :

a) - ordonner la série, de demandes par deux mois par ordre croissant. Si  $n$  est le nombre de demandes, le rang  $m$  de la première est  $m = 1$  et, ainsi de la dernière est  $m = n$ .

b) - Calculer pour chacune des demandes

$$P = \frac{m}{n+1}, \text{ probabilité, de demander.}$$

c) - tracer sur papier de probabilité, une courbe, des valeurs, de  $P$  la dimension de l'échantillon correspondant (deux mois sur 24 mois)

Si tous les points sont alignés (en une droite), on peut conclure que la population est normale (droit de Helm, avec un penté tgd.  $1/\sqrt{2}$ )  
Dans que l'on veut calculer ensuite la probabilité d'un événement quelconque (d'une demande quelconque)  $\times$  de la population, il y a deux façons de procéder qui coïncident à :

a) - lire directement la valeur de probabilité (sur la droite (estimée) ou la population normale).

b) - on utilise les tables de la distribution normale.

Dans ce cas, on calcule la moyenne  $\mu$

et la déviation standard (écart-type) de l'échantillon, puis le valeur critérié  $z_i$  correspondant à  $x_i$  et à l'aide des tables, on lit, directement la probabilité correspondante à  $z_i$ .

Tableau de distribution normale en Annexes  
Le terme de probabilité employé ci-dessous correspond à la probabilité, de non-dépassement, de demande que le bureau d'études et coordination pourra fixer, c'est à dire  
 $P = F(x) = P(x \leq x)$  qui est donné par les tables.

La probabilité de dépassement est :

$$G(x) = P(x > x) = 1 - F(x) = q.$$

La fonction de densité, de probabilité et la fonction de distribution sont :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}((x-\mu)/\sigma)^2}$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}((t-\mu)/\sigma)^2} dt$$

$$Y_i, \text{ on pose } z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

avec  $\mu = \text{exp}$  et  $\sigma = \sqrt{\text{exp}(1-p)}$   
la loi normale devient : "la fonction normale standardisée  $\phi(z)$

$$\phi(z) = \frac{e^{-\frac{1}{2}z^2}}{\sqrt{2\pi}}$$

Programme de distribution normale en  
Annexe J

### B. Test d'ajustement - test du $\chi^2$ pour la loi normale.

Une fois que les points de l'échantillon ont été mis en graphique (en une échelle de fréquence et que la densité de probabilité correspondante (droite de Hering) a été estimée, l'étape suivante est de vérifier si effectivement l'échantillon peut être considéré comme appartenant à la population estimée.

On vérifie l'hypothèse du  $\chi^2$ , on commence par diviser l'échantillon en intervalles égaux de fréquence de façon que chacun des intervalles contiennent 5 valeurs ou plus.

Faire  $K$  le nombre d'intervalle et avoir  $N$  le

Nombre total de demandes. Comme l'échantillon ne représente pas exactement la population, il est différent dans chaque intervalle (le nombre d'intervalle, dans chacun des  $k$  intervalles étant égal à  $\delta = N/k$ ), soit  $n_i$  le nombre de demandes dans l'intervalle  $i (i, 1, 2, 3, \dots, k)$ . Donc

$$\sum_{i=1}^k n_i = N$$

$$\text{La variable aléatoire } \chi^2 := \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - \delta)^2}{\delta}$$

Comme les paramètres qui définissent la fonction de densité de probabilité pour la loi normale sont  $\mu$  et  $\sigma$ , donc le degré de liberté sera égal à  $f = k - 3$ , avec  $m = 2$   
 $f = k - m - 1$


Avec le degré de liberté et la précision étant supposés à 0,95 ou 0,99, on peut déterminer la valeur de  $\chi^2$ .

Si  $\chi^2$  calculé est supérieur à  $\chi^2_{0,95}$  (ou  $\chi^2_{0,99}$ ), on rejette l'hypothèse. Dans le cas contraire l'hypothèse est acceptée.

Tableau de distribution du  $\chi^2$  en Annexe IV  
 Programme du test de  $\chi^2$  en Annexe II

## VI- DISPOSITION PHYSIQUE DES LIEUX ( LAY OUT ).

Nous venons d'mentionner la disposition physique des lieux du dépôt I



Furthermore et nomen est aperte à autre  
 et certain, et de méthode de travail,  
 d'inférence, des méthodes de grise et  
 dépendant

point de commun auquel tout  
 attribué à la cause effectuée, tenu  
 au travail, également être dans les  
 le processus

travail, mais en quelque sorte  
 pour être en mesure d'en faire une  
 action directe, pour unir, ou d'y servir soit de  
 tout caractère, ou d'aggrégation et de la  
 de manière à ce qu'il puisse être dans la structure  
 suffisante pour l'attirer dans le cas de, ou alors, le système  
 de cette manière, alors que la modélisation, dans la  
 méthode, il est difficile

son de son, mais il faut faire, et de la même  
 faire de la "réaction", comme, elle est, et c'est  
 une question importante. Il est à faire de  
 comprendre la nature, la dimension, et la complexité  
 dans le travail, et que. Le fait que ce  
 de toute chose, jusqu'à peu de montagne, ou de la montagne, ou de la forêt,  
 pourrait que tu n'aies pas de montagne, ou de la forêt,  
 pour donner une forme de certaines et, enfin, de la

### VII - CONCLUSION

- les actions de réduction et d'optimisation des coûts.

Ainsi, le modèle, de système, de gestion d'entretien proposé est la synthèse, des meilleures méthodes de gestion existantes et, constituant une base solide sur laquelle pourraient être développées, de futures améliorations.

Le modèle, de système est conçu pour être mis en place d'une façon progressive. Ainsi, dans la phase initiale il est assez simple pour être facilement perçu par le personnel à tous les échelons et dans les phases ultérieures, il pourra être très sophistiqué par une automatisation pour répondre, aux besoins de gestion des parcs d'autobus très importants.

d'organigramme que nous avons proposé a un objectif primordial. Il s'agit en effet, de placer les services entretiens (I et B) sous une autorité telle qu'une supervision et le contrôle, du travail qui est fait, soient facilités, davantage pour être systématisques.

ANNEXES

## ANNEXE A

FICHES D'ENTRETIEN:

R<sub>1</sub>- R<sub>2</sub>- R<sub>3</sub>- R<sub>4</sub>- R<sub>5</sub>- R<sub>6</sub>

S O T R A C

:--:

DIRECTION des SERVICES TECHNIQUES

FICHE D'ENTRETIEN S 105-R

-----  
SERVICE ENTRETIEN  
-----

OPERATIONS R1 - R2 - R4 - R5

A.S. THF/S.E.

I - STATION SERVICE

DESIGNATION des TRAVAUX

- Vidange et plein moteur	Rubis H40	161	
- Echange élément filtrant milieu et nettoyage tamis			
- Contrôle état joint torique du filtre à air			
- Nettoyage bocal filtre à air			
- Niveaux :			
- B V R-107 et Servo-direction	Dexron		
- Pont Arrière et Boîtier de Direction	P 90		
- Echange Préfiltre à gas-oil			
- Echange filtre à gas-oil uniquement sur R2 et R-4			
- Graissage ralentiisseur TELMA			
- Graissage général (axes, articulations, leviers transmissions)			

II - MECANIQUE

- Détection fuites eau, huile, gas-oil et air sur tous les organes
- Fixation tuyaux simples et rigides
- Contrôle alignement transmissions et compresseur d'air
- Contrôle garnitures AV & AR + dépoussiérage
- Nettoyage radiateur (souffler de l'intérieur vers l'extérieur)
- Dépose purges réservoirs d'air comprimé et nettoyage tamis
- Contrôle bon passage des vitesses AV & AR
- Contrôle frein à main, arrêt moteur et ralenti (accélérateur à main)
- Contrôle pivots (sur crics)
- Contrôle bon état des pneumatiques
- Contrôle fixation ressorts de suspension et amortisseurs AR
- Contrôle état supports poulie-tendeur et volant d'inertie
- Contrôle entraînement pompe d'injection
- Contrôle butées de braquage

Vérification bon fonctionnement Clapet de décharge d'huile du lubrificateur

- Vérification état et position biellettes et supports de coussins d'air
- Dépose et nettoyage élément filtrant du décanteur de combustible (le remplacer si nécessaire).
- Contrôle serrage de toute la boulonnnerie
- Contrôle état et tension courroies

## ELECTRICITE :

- Nettoyage bornes et cosses de batteries
  - Vérification fixation des accumulateurs
  - Vérification niveau électrolyte (le rétablir éventuellement)
  - Contrôle bon fonctionnement des signaux (feux de route, feux latéraux, sonnerie, feux de girouettes etc...)
  - Contrôle charge alternateur
  - Nettoyage filtre à air alternateur
  - Contrôle bon fonctionnement des portières, essuie-glace, témoins sonores et lumineux
  - Contrôle fixation altra sur B V R 107

## V. — CARROSSERIE :

- Contrôle fonctionnement des vitres, issus de secours, girouettes et supports plaques de ligne et de direction
  - Vérification bon fonctionnement des portes pliantes
  - Serrage charnières défectueuses
  - Fixation joints portières, mains courantes, rétroviseurs, poignées de sièges supports extincteurs, marchepieds etc...
  - Remise en état parechocs, ferrures, panneaux enfoncés ou rayés etc..

## V — TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES :

VI - VERIFICATION DE TOUS LES TRAVAUX EFFECTUES ET ESSAI DU VEHICULE PAR LE RESPONSABLE CHARGE DE LA REVISION.

## S O T R A C

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

SERVICE ENTRETIEN

FICHE D'ENTRETIEN S 105-R

A.S./S.N.D/S.E.

OPERATION R 3

I - STATION SERVICE :

Désignation des Travaux	Qualité	Quantité
- Vidange et plein moteur	Rubia H40	16 l.
- Echange élément filtrant milieu et nettoyage tamis		
- Contrôle état joint torique du filtre à air		
- Nettoyage bocal filtre à air		
X Vidange B V R 107 + dépose carter inférieur	Dexron	20 l.
- Niveaux		
- Servo-direction	Dexron	
- Pont Arrière et Boitier de Direction	EP 90	
Echange préfiltre à gas-oil		
- Graissage ralentisseur TEIMA		
- Graissage général (axes, articulations, leviers, transmissions etc...)		

II - MÉCANIQUE :

- Détection fuites eau, huile, gas-oil et air sur tous les organes
- Fixation tuyaux simples et rigides
- Contrôle état et tension courroies
- Contrôle alignement transmissions et compresseur d'air
- Contrôle garnitures AV & AR + dépoussièrage
- X Nettoyage radiateur ( souffler de l'intérieur vers l'extérieur)
- X Dépose purges réservoirs d'air comprimé et nettoyage tamis
- Contrôle bon passage des vitesses AV & AR
- Contrôle frein à main, arrêt moteur et ralenti (accélérateur à main)
- Contrôle pivots (sur crics)
- X Contrôle bon état des pneumatiques
- Contrôle fixation ressorts de suspension et amortisseurs AR
- Contrôle état supports poulie tendeur et volant d'inertie
- Contrôle entraînement pompe d'injection
- Contrôle butées de braquage
- Vérification bon fonctionnement clapet de décharge d'huile du lubrimatic
- Vérification état et position biellettes et supports de coussins d'air
- X Dépose et nettoyage élément filtrant du décanteur de combustible (le remplacer si nécessaire)
- Contrôle serrage de toute la boulonnnerie

...../...

### III - ELECTRICITE :

- Nettoyage bornes et cosses de batteries \_\_\_\_\_
  - Vérification fixation des accumulateurs \_\_\_\_\_
  - Vérification niveau électrolyte (le rétablir éventuellement) \_\_\_\_\_
  - Contrôle bon fonctionnement des signaux (feux de route, feux latéraux, sonneries, feux de girouettes etc ...) \_\_\_\_\_
  - Contrôle charge alternateur \_\_\_\_\_
  - Nettoyage filtre à air alternateur \_\_\_\_\_
  - Contrôle bon fonctionnement des portières, essuie-glace, témoins sonores et lumineux \_\_\_\_\_
  - Contrôle fixation altra sur B V R 107 \_\_\_\_\_

#### IV - CARROSSERIE :

- Contrôle fonctionnement des vitres, issues de secours, girouettes et supports plaques de ligno et de direction
  - Vérification bon fonctionnement des portes pliantes
  - Serrage charnières défectueuses
  - Fixation joints portières, mains courantes, rétroviseurs, poignées de sièges supports extincteurs, marchepieds etc ...
  - Rémise en état parechoocs, ferrures, panneaux enfoncés ou rayés etc...

## V - TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES :



**VÉRIFICATION DE TOUS LES TÉLÉVISEURS ET APPAREILS SUSPECTS ET PASSAGE DU VÉHICULE PAR LE RESPONSABLE**

**CHARGE DU LIVRE DE REVISION.**

I - ENTRETIEN SERVICE :

Désignation des Travaux	Qualité	Quantité
- Vidange et plein moteur	Rubia H40	16 l.
- Echange élément filtrant milieu et nettoyage tamis	xx	
- Contrôle état joint torique du filtre à air		
- Nettoyage bocal filtre à air		
- Echange cartouche filtre à air		
Vidanges :		
- B V R 107 + dépose carter inférieur	Dexron	20 l.
- Servo-direction + Echange cartouche filtrante	Dexron	03,41
Pont Arrière	EP 90	03,1
- Boîtier de direction	EP 90	01,51
Echange Préfiltre et Filtre à gas-oil		
- Nettoyage Filtre d'électrovapeur des vérins de porte et huiler le fourreau		
- Graissage ralentiisseur TIMI	HT 3	
- Graissage général (axes, articulations, leviers, transmissions etc...)	HT 3	

II - MÉCANIQUE :

- Détection fuites eau, huile, gas-oil et air sur tous les organes
- Fixation tuyaux simples et rigides
- Contrôle état et tension courroies
- Contrôle alimentation transmissions et compresseur d'air
- Contrôle garnitures AV & AR + dépoussiérage
- Nettoyage radiateur (souffler de l'intérieur vers l'extérieur)
- Dépose purges réservoirs d'air comprimé et nettoyage tamis
- Contrôle bon passage des vitesses AV & AR
- Contrôle frein à main, arrêt moteur et ralenti (accélérateur à main)
- Contrôle pivots (sur crics)
- Contrôle bon état des pneumatiques
- Contrôle fixation ressorts de suspension et amortisseurs AR
- Contrôle état supports poulic-tendeur et volant d'inertie
- Contrôle entraînement pompe d'injection
- Contrôle butées de braquage
- Vérification bon fonctionnement clapot de décharge d'huile du lubrificateur
- Vérification état et position bicollettes et supports de coussins d'air

...../.....

- Dépose et nettoyage élément filtrant du décanteur de combustible (le remplacer si nécessaire) \_\_\_\_\_

- Vérification serrage étriers de fixation des essieux AV & AR \_\_\_\_\_

- Vérification jeu entre vis globique et galet de direction \_\_\_\_\_

- Contrôle tarage des injecteurs \_\_\_\_\_

- Nettoyage élément filtrant du régulateur-épurateur d'air comprimé \_\_\_\_\_

- Echange graisse roulements des moyeux AV & AR \_\_\_\_\_

- Nettoyage circuit de refroidissement d'eau (remplir avec du Wynn's Add) \_\_\_\_\_

- Contrôle bon état duritos d'eau (remplacer si nécessaire) \_\_\_\_\_

- Echange Thermostat + durite de Ø 45 mm (1 R 6 sur 2) \_\_\_\_\_

- Contrôle mécanique frein à main \_\_\_\_\_

- Contrôle ralentiisseur Telma \_\_\_\_\_

- Contrôle du circuit de freinage (cylindres de roues, bielles, arrivées d'air etc...) \_\_\_\_\_

**I - ELECTRICITE :**

- Nettoyage bornes et cosses de batteries \_\_\_\_\_

- Vérification fixation des accumulateurs \_\_\_\_\_

- Vérification niveau électrolyte (le rétablir éventuellement) \_\_\_\_\_

- Contrôle bon fonctionnement des signaux (feux de route, feux latéraux, sonores, feux de girouettes etc) \_\_\_\_\_

- Contrôle charge alternateur \_\_\_\_\_

- Nettoyage filtre à air alternateur \_\_\_\_\_

- Contrôle bon fonctionnement des portières, essuie-glace, témoins sonores et lumineux \_\_\_\_\_

- Contrôle fixation altra sur BV R 107 \_\_\_\_\_

**IV - CARROSSERIE :**

- Contrôle fonctionnement correct des vitres, issus de secours, girouettes et supports plaques de ligne et de direction \_\_\_\_\_

- Vérification bon fonctionnement des portes pliantes \_\_\_\_\_

- Serrage charnières défectueuses \_\_\_\_\_

- Fixation joints portières, mains courantes, rétroviseurs, poignées de sièges, supports extincteurs, marchepieds etc ... \_\_\_\_\_

- Remise en état parochocs, ferrures, panneaux enfoncés ou rayés etc ... \_\_\_\_\_

**V - TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES :**

- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

VERIFICATION DE TOUS LES TRAVAUX EFFECTUÉS ET ISSAI DU VÉHICULE PAR LE RESPONSABLE  
DE LA REVISIION

ANNEX B.

- FICHE D'UN ORDRE DE TRAVAIL

- FICHE DE STOCK

S O T R A C

## **ORDRE de TRAVAIL**

B № 027048

## Irection Technique

COMPTES DE TRAVAUX				
Autobus	Véhicules	Bâtiments	Outils	Divers

**Vehicle : Type**

**Organs : Type**

Piece : Type

No

No

## References

**Travaux Demandés - date :**

## Réalisation

13

Temps alloué

Atelie

Date Temps passé

### Nature des Opérations

### Young population

Date Temps passé

**Visa Demandeur**

Comptable D. T.

### Visa Chef Atelier exécution

Directeur Technique

### Comptes de Travaux : Imputation

Bons pièces ou matières	Coût par Bon	Nº Bons pièces ou matières	Coût par Bon	Coût Matières Coût M.O. (H. x T) Travaux extérieurs	Total

en Commun du Cap-Vert

RICHARD SÖCK

SOTRAC



en commun du can. verre

S-O-T-B-A-C

TICHE de STOCK

## **ENREGISTREMENT des DUS**

CONSUMMATION MENSUELLE

JANVIER	JUILLET
FÉVRIER	AOUT
MARS	SEPTEMBRE
AVRIL	OCTOBRE
MAI	NOVEMBRE
JUIN	DÉCEMBRE

ANNEXE C

LISTES D'OUTILLAGE

EQUIPEMENTS FIXES D'UN ATELIERPOUR L'ENTRETIEN D'UN PARC DE 20 A 100 VEHICULES

FAB	REFERENCE	DESIGNATION	Qté
M	533-10	Perceuse d'établi Ø 22 . 0,33 CV . RE 22	1
M	331-110	Enclume 35 kg	1
M	QV - 5T	Portique 5 T - h = 4,75 m l = 3,15 m	1
M	464-112	Chargeur pour charge et démarrage 300 A/6-24 V	1
M	308-412	Cric rouleur 12 T	1
M	308-420	" " 20 T	1
FOG	461-901 +902	CRIC DE FOSSE	1
M	331-12	Cisaille tôle 5 mm et fer rond 10 mm	1
M	316-86	Echelle 2 plans transformable - L = 3 m	1
F	E 420-MB	Touret à meuler - 220 V	1
M	315-80	Compresseur fixe sur pieds . 7,5 CV . 500 l 12 bars . 60 m <sup>3</sup> /h . 380 TRI . AVEC EPURATEUR	1
M	EXO - 5 T	Palan 5 T roulant avec chariot	1
M	308-3	Presse 20 T hydraulique d'atelier	1
M	251-216	Pince rivets pop avec assortiment de rivets 3 à 5 mm 1	
M	ATL	Grue atelier hydraulique force 1000 kg en bout de flèche	1
M	154-450	Chariot roule-fût force 300 kg	1
M	399-80	TIRFOR à cable - force 800 kg - cable 20 m	1
F	NK . 1000	Clé à choc pneumatique	1
F	NK . 500 E	Jeu de douilles pour clé à choc de 19 à 42 mm.	1
 <b>POUR MEMOIRE</b>			
FOG		Machine pour démontage des pneumatiques de camions	1
		Pompe de réglage d'injecteur	1
		Poste de lavage sous pression	1
		Distributeur 4 huiles	1

\* Equipements complémentaires non indispensables

LOT D'OUTILLAGE COMMUN

## Liste de base (suite)

FAB	REFERENCE	DESIGNATION	Qté
F	B 14 R	Clé articulée pour bougie de 14 mm	1
F	K . 250	Clé dynamométrique, carré de 3/4 ", avec rallonge, cap. 2 à 82 m - daN, en coffret	1
F	U . 46	Clé à sangle	1
F	U . 46 2A	Sangle de rechange	1
F	82 JL 13	Jeu de 13 clés mâles pour vis 6 pans creux, en trousse, comprenant les dimensions : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19	1
F	912	Compressionmètre universel pour moteur essence, 20 bars	1
M	78 .. CF	Contrôleur de pression pour pneumatiques, 8 bars	1
F	999 AO	Coupe-boulons à machoires, cap. 8 mm	1
F	238 . 32	Coupe-tube cuivre à molette, cap. 32 mm	1
M	308 . 108	Cric hydro-portatif, haut. maxi. 490 cap. 8 T	1
M	308 . 112	" " " " 515 cap. 12 T	1
F	800	Double mètre enrouleur	1
M	296 . 50	Entonnoir	1
F	282 . 135	Etau parallèle à base tournante, mors de 135 mm	1
F	U . 11	Extracteur à inertie, à masse frappante, 4 branches réversibles	1
F	885	Jeu de 5 extracteurs de vis et goujons avec accessoires, cap. 1/4 à 1/2 ", en boîte comprenant <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 écrous</li> <li>- 5 extracteurs : 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"</li> <li>- 5 forets : 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 11/32"</li> <li>- 5 guides de perçage</li> </ul>	1
F	222. J 25	Jeu de 25 forets de 1 à 13 mm, en boîte, comprenant les dimensions : 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13	1
M	296.63	Pompe à graisse à levier, équipée d'un bec rigide coudé et d'un tuyau flexible avec agrafe hydraulique	8
F	237 .. A	Lime pour rénover les filetages	1
M	259.90	Masse à frapper de 4 kg	1
M	418.63	Paire de mordaches pour étau, larg. 100 mm	1
F	784	Pèse-acide pour électrolyte	2

LOT D'OUTILLAGE COMMUN

## Liste de base (suite)

FAB	REFERENCE	DESIGNATION	Qté
F	778	Pèse-antigel	1
F	268	Pince à levier, long. 450 mm	2
M	245.250	Pistolet pneumatique à peinture MISTRAL, godet 1 2	1
F	S . 150	Poignée à cliquet pour clé à douille carré 1/2", l= 260mm	1
F	K . 151	" " " 3/4", l= 470mm	1
F	S . 120	Poignée à Té coulissant pour douille 1/2", l= 280	1
F	K . 120	" " 3/4 l= 440	1
F	S . 110	Poignée vilebrequin pour clé à douille 1/2", l= 400	1
F	785	Poire caoutchouc pour eau distillée	1
F	S . 210	Rallonge pour clé à douille carré de 1/2", l= 125	1
F	S . 215	" " 1/2", l= 250	1
F	K . 210	" " 3/4", l= 200	1
F	K . 215	" " 3/4", l= 400	1
F	788 A	Sangle porte accumulateur	1
F	V. 999	Souflette à air	1
F	A F M	Tournevis pose-vis magnétique	1
F	APZ B	Tournevis coudé pour vis cruciforme n° 1 et 2, l= 155	1
F	APZ C	" " 3 et 4, l= 210	1
F	A P 1	Tournevis pour tête cruciforme de 2,5 à 3 mm, n° 1	1
F	A P 2	" " 3,5 à 5 n° 2	1
F	A P 3	" " 6 à 7 n° 3	1
F	A P 4	" " de 8 n° 4	1

## POUR MEMOIRE

Appareil de contrôle des circuits hydrauliques des véhicules automobiles	1
Démonte-pneu type Poids Lourd	1
Distributeur de lubrifiant pour boîte de vitesse et pont	1
Pistolet de gonflage pour pneumatiques	1
Seringue à huile, 1 raccord coudé et 1 raccord flexible, cap. 300 cm 3	1
Lampe stroboscopique à déphasage, 12 - 24 V	1

LOT D'OUTILLAGE COMMUN POUR UN PARC SUPERIEUR A 100 VEHICULES

(par centaine en plus)

Liste complémentaire

FAB	RÉFÉRENCE	DESIGNATION	Qté
F	2104.200.AB	Etabli métallique à dessus bois, 4 tiroirs, de 200 x 750	2
M	19.3803	Bac plastique à vidange de 700 x 450 x 140 mm	1
F	775 . A	Baladeuse d'atelier 110 - 220 V	4
F	BT . 11	Caisse métallique à outils, 5 cases	1
	-----	Brosse métallique, long. 300 mm	2
F	288 . K	Clé à dégoujonner à coin, cap. 10 à 26 mm	1
F	131 . 18	Clé à griffes, cap. 6 à 60 mm, long. 450 mm	1
F	42. 8 x 10	Clé polygonale à tuyauter, de 8 x 10 mm	1
F	42. 12 x 14	" " 12 x 14	1
F	42. 17 x 19	" " 17 x 19	1
F	42. 22 x 24	" " 22 x 24	1
F	42. 27 x 30	" " 27 x 30	1
F	82 JL 13	Jeu de 13 clés mâles pour vis 6 pans creux, en trousse comprenant les dimensions : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19	1
F	449 . Z1	Coffret de cosses pour électricien	1
F	911 . A	Compressionmètre universel pour moteur diesel, 60 b	1
M	CdA 15	Contrôleur universel avec accessoires et cordons	1
F	72 . P .22.M	Jeu de clés à pipes non débouchées, 6 et 12 pans, de 8 à 32 mm	1
F	999 A .2	Coupe-boulons à machoires, cap. 13 mm, long. 780	1
M	308 . 112	Cric hydro-portatif, haut. maxi. 515, cap. 12 T	1
F	282 . 135	Etau parallèle à base tournante, mors de 135 mm	1
F	U . 42	Extracteur à vis centrale, 2 griffes, cap. 85 mm	1
F	U . 32 . 200	Extracteur mixte à 2 branches, cap. 200 mm	1
F	U . 15 . 1	Extracteur universel pour moyeux et roulement avec accessoires	1

LOT D'OUTILLAGE COMMUN

## Liste complémentaire

FAB	REFERENCE	DESIGNATION	Qté
F	847 . A 80	Fer à souder électrique, 220 V, 80 W, en boîte	1
F	847 . 200	Fer à souder électrique, 220 V, 200 W, en boîte	1
F	221.227. J 2	Coffret de 12 jeux de 2 tarauds ARR 227 et de 12 filières 221 au pas 150 de Ø 3 à Ø 18	1
F	222 . J . 25	Jeu de forets de 1 à 25 mm	1
F	U . 13 . L	Lève soupape à levier	1
M	85 . 14	Marques à frapper, chiffres, jeu de 9, haut. 5 mm	1
M	85 . 13	Marques à frapper, lettres, jeu de 26, haut. 5 mm	1
F	20 . K	Marteau d'emballeur, long. 335	1
F	200 . 50	Marteau RIVOIR, haut. tête 50 mm	1
M	147 . 141	Meuleuse électrique portative, meule de 115, 220 V	1
M	418 . 63	Mordaches (paire) pour étau, long. 100 mm	1
F	E . 132 . PA	Perceuse électrique portative, cap. 13 mm, 220 V - 500 W en coffret	1
F	805 . J	Pied à coulisse au 1/50, cap. 200 mm	1
F	199 . 16	Pince à circlips int, becs coudés de 25 à 60 mm	1
F	197 . 14	" " ext, " " de 11 à 30 mm	1
F	500	Pince étai réglable, cap. 50 mm, long. 225 mm	2
F	T . 243	Jeu de 4 pinces pour cylindre de freins P.L.	2
F	196 . K	Pince pour ressorts de frein, long. 470 mm	1
M	147 . 200	Polisseuse électrique à main, portative, 220 V - 850 W avec jeu de 10 disques abrasifs	1
F	271 . 100	Presse de mécanicien, cap. 100 mm	1
F	271 . 150	" " 150	1
F	788 . A	Sangle porte-accumulateur	1
M	517 . 13	Scie égoïne, trois-quart large, lame de 400 mm	1

POUR MEMOIRE

Transformateur portatif réversible de 2,5 KVA, 127/220 V 1

ANNEXE D

DISTRIBUTION DE Poisson

$X$	$\lambda$									
	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
10	.0010	.0013	.0016	.0019	.0023	.0028	.0033	.0039	.0045	.0053
11	.0003	.0004	.0005	.0006	.0007	.0009	.0011	.0013	.0016	.0019
12	.0001	.0001	.0001	.0002	.0002	.0003	.0003	.0004	.0005	.0006
13	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0001	.0001	.0001	.0002	.0002
14	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001
$X$	$\lambda$									
	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0
0	.0166	.0150	.0136	.0123	.0111	.0101	.0091	.0082	.0074	.0067
1	.0679	.0630	.0583	.0540	.0500	.0462	.0427	.0395	.0365	.0337
2	.1393	.1323	.1254	.1188	.1125	.1063	.1005	.0948	.0894	.0842
3	.1904	.1852	.1798	.1743	.1687	.1631	.1574	.1517	.1460	.1404
4	.1951	.1944	.1933	.1917	.1898	.1875	.1849	.1820	.1789	.1755
5	.1600	.1633	.1662	.1687	.1708	.1725	.1738	.1747	.1753	.1755
6	.1093	.1143	.1191	.1237	.1281	.1323	.1362	.1398	.1432	.1462
7	.0640	.0688	.0732	.0778	.0824	.0869	.0914	.0959	.1002	.1044
8	.0328	.0360	.0393	.0428	.0463	.0500	.0537	.0575	.0614	.0653
9	.0150	.0168	.0186	.0209	.0232	.0255	.0280	.0307	.0334	.0363
10	.0061	.0071	.0081	.0092	.0104	.0118	.0132	.0147	.0164	.0181
11	.0023	.0027	.0032	.0037	.0043	.0049	.0056	.0064	.0073	.0082
12	.0008	.0009	.0011	.0014	.0016	.0019	.0022	.0026	.0030	.0034
13	.0002	.0003	.0004	.0005	.0006	.0007	.0008	.0009	.0011	.0013
14	.0001	.0001	.0001	.0001	.0002	.0002	.0003	.0003	.0004	.0005
15	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0002
$X$	$\lambda$									
	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0
0	.0061	.0055	.0050	.0045	.0041	.0037	.0033	.0030	.0027	.0025
1	.0311	.0287	.0265	.0244	.0225	.0207	.0191	.0176	.0162	.0149
2	.0793	.0746	.0701	.0659	.0618	.0580	.0544	.0509	.0477	.0446
3	.1348	.1293	.1239	.1185	.1133	.1082	.1033	.0985	.0938	.0892
4	.1719	.1681	.1641	.1600	.1558	.1515	.1472	.1428	.1383	.1339
5	.1753	.1748	.1740	.1728	.1714	.1697	.1678	.1656	.1632	.1606
6	.1490	.1515	.1537	.1555	.1571	.1584	.1594	.1601	.1605	.1606
7	.1086	.1125	.1163	.1200	.1234	.1267	.1298	.1326	.1353	.1377
8	.0692	.0731	.0771	.0810	.0849	.0887	.0925	.0962	.0998	.1033
9	.0392	.0423	.0454	.0486	.0519	.0552	.0586	.0620	.0654	.0688
10	.0200	.0220	.0241	.0262	.0285	.0309	.0334	.0359	.0386	.0413
11	.0093	.0104	.0116	.0129	.0143	.0157	.0173	.0190	.0207	.0225
12	.0039	.0045	.0051	.0058	.0065	.0073	.0082	.0092	.0102	.0113
13	.0015	.0018	.0021	.0024	.0028	.0032	.0036	.0041	.0046	.0052
14	.0006	.0007	.0008	.0009	.0011	.0013	.0015	.0017	.0019	.0022
15	.0002	.0002	.0003	.0003	.0004	.0005	.0006	.0007	.0008	.0009
16	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0002	.0002	.0002	.0003	.0003
17	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001
$X$	$\lambda$									
	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0
0	.0022	.0020	.0018	.0017	.0015	.0014	.0012	.0011	.0010	.0009
1	.0137	.0126	.0116	.0106	.0098	.0090	.0082	.0076	.0070	.0064
2	.0417	.0390	.0364	.0340	.0318	.0296	.0276	.0258	.0240	.0223

Distributions de Poisson

	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.0
X	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	$\lambda$
0	.9048	.8187	.7408	.6703	.6065	.5488	.4966	.4493	.4066	.3679	
1	.0905	.1637	.2222	.2681	.3033	.3293	.3476	.3595	.3659	.3679	
2	.0045	.0164	.0333	.0536	.0758	.0988	.1217	.1438	.1647	.1839	
3	.0002	.0011	.0033	.0072	.0126	.0198	.0284	.0383	.0494	.0613	
4	.0000	.0001	.0002	.0007	.0016	.0030	.0050	.0077	.0111	.0153	
5	.0000	.0000	.0000	.0001	.0002	.0004	.0007	.0012	.0020	.0031	
6	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0002	.0003	.0005	
7	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	
X	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	$\lambda$
0	.1225	.1108	.1003	.0907	.0821	.0743	.0672	.0608	.0550	.0498	
1	.2572	.2438	.2306	.2177	.2052	.1931	.1815	.1703	.1596	.1494	
2	.2700	.2681	.2652	.2613	.2565	.2510	.2450	.2384	.2314	.2240	
3	.1890	.1966	.2033	.2090	.2138	.2176	.2205	.2225	.2237	.2240	
4	.0992	.1082	.1169	.1254	.1336	.1414	.1488	.1557	.1622	.1680	
5	.0417	.0476	.0538	.0602	.0668	.0735	.0804	.0872	.0940	.1008	
6	.0146	.0174	.0206	.0241	.0278	.0319	.0362	.0407	.0455	.0504	
7	.0044	.0055	.0068	.0083	.0099	.0118	.0139	.0163	.0188	.0216	
8	.0011	.0015	.0019	.0025	.0031	.0038	.0047	.0057	.0068	.0081	
9	.0003	.0004	.0005	.0007	.0009	.0011	.0014	.0018	.0022	.0027	
10	.0001	.0001	.0001	.0002	.0002	.0003	.0004	.0005	.0006	.0008	
11	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0001	.0001	.0002	.0002	
12	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	
X	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	$\lambda$
0	.0450	.0408	.0369	.0334	.0302	.0273	.0247	.0224	.0202	.0183	
1	.1397	.1304	.1217	.1135	.1057	.0984	.0915	.0850	.0789	.0733	
2	.2165	.2087	.2008	.1929	.1850	.1771	.1692	.1615	.1539	.1465	
3	.2237	.2226	.2209	.2186	.2158	.2125	.2087	.2046	.2001	.1954	
4	.1734	.1781	.1823	.1858	.1888	.1912	.1931	.1944	.1951	.1954	
5	.1075	.1140	.1203	.1264	.1322	.1377	.1429	.1477	.1522	.1563	
6	.0555	.0608	.0662	.0716	.0771	.0826	.0881	.0936	.0989	.1042	
7	.0248	.0278	.0312	.0348	.0385	.0425	.0466	.0508	.0551	.0595	
8	.0095	.0111	.0129	.0148	.0169	.0191	.0215	.0241	.0269	.0298	
9	.0033	.0040	.0047	.0056	.0066	.0076	.0089	.0102	.0116	.0132	

\*Exemple:  $P(X = 5 | \lambda = 2.5) = 0.0668$

$X$	$\lambda$									
	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0
3	.0848	.0806	.0765	.0726	.0688	.0652	.0617	.0584	.0552	.0521
4	.1294	.1249	.1205	.1162	.1118	.1076	.1034	.0992	.0952	.0912
5	.1579	.1549	.1519	.1487	.1454	.1420	.1385	.1349	.1314	.1277
6	.1605	.1601	.1595	.1586	.1575	.1562	.1546	.1529	.1511	.1490
7	.1399	.1418	.1435	.1450	.1462	.1472	.1480	.1486	.1489	.1490
8	.1066	.1099	.1130	.1160	.1188	.1215	.1240	.1263	.1284	.1304
9	.0723	.0757	.0791	.0825	.0858	.0891	.0923	.0954	.0985	.1014
10	.0441	.0469	.0498	.0528	.0558	.0558	.0618	.0649	.0679	.0710
11	.0245	.0265	.0285	.0307	.0330	.0353	.0377	.0401	.0426	.0452
12	.0124	.0137	.0150	.0164	.0179	.0194	.0210	.0227	.0245	.0264
13	.0058	.0065	.0073	.0081	.0089	.0098	.0108	.0119	.0130	.0142
14	.0025	.0029	.0033	.0037	.0041	.0046	.0052	.0058	.0064	.0071
15	.0010	.0012	.0014	.0016	.0018	.0020	.0023	.0026	.0029	.0033
16	.0004	.0005	.0005	.0006	.0007	.0008	.0010	.0011	.0013	.0014
17	.0001	.0002	.0002	.0002	.0003	.0003	.0004	.0004	.0005	.0006
18	.0000	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0002	.0002	.0002
19	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0001	.0001
$X$	$\lambda$									
	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0
0	.0008	.0007	.0007	.0006	.0006	.0005	.0005	.0004	.0004	.0003
1	.0059	.0054	.0049	.0045	.0041	.0038	.0035	.0032	.0029	.0027
2	.0208	.0194	.0180	.0167	.0156	.0145	.0134	.0125	.0116	.0107
3	.0492	.0464	.0438	.0413	.0389	.0366	.0345	.0324	.0305	.0286
4	.0874	.0836	.0799	.0764	.0729	.0696	.0663	.0632	.0602	.0573
5	.1241	.1204	.1167	.1130	.1094	.1057	.1021	.0986	.0951	.0916
6	.1468	.1445	.1420	.1394	.1367	.1339	.1311	.1282	.1252	.1221
7	.1489	.1486	.1481	.1474	.1465	.1454	.1442	.1428	.1413	.1396
8	.1321	.1337	.1351	.1363	.1373	.1382	.1388	.1392	.1395	.1396
9	.1042	.1070	.1096	.1121	.1144	.1167	.1187	.1207	.1224	.1241
10	.0740	.0770	.0800	.0829	.0858	.0887	.0914	.0941	.0967	.0993
11	.0478	.0504	.0531	.0558	.0585	.0613	.0640	.0667	.0695	.0722
12	.0283	.0303	.0323	.0344	.0368	.0388	.0411	.0434	.0457	.0481
13	.0154	.0168	.0181	.0196	.0211	.0227	.0243	.0260	.0278	.0296
14	.0078	.0086	.0095	.0104	.0113	.0123	.0134	.0145	.0157	.0169
15	.0037	.0041	.0046	.0051	.0057	.0062	.0069	.0075	.0083	.0090
16	.0016	.0019	.0021	.0024	.0026	.0030	.0033	.0037	.0041	.0045
17	.0007	.0008	.0009	.0010	.0012	.0013	.0015	.0017	.0019	.0021
18	.0003	.0003	.0004	.0004	.0005	.0006	.0008	.0007	.0008	.0009
19	.0001	.0001	.0001	.0002	.0002	.0002	.0003	.0003	.0003	.0004
20	.0000	.0000	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0002
21	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0001
$X$	$\lambda$									
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0
0	.0003	.0003	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0001	.0001
1	-.0025	-.0023	-.0021	-.0019	-.0017	-.0016	-.0014	-.0013	-.0012	-.0011
2	.0100	.0092	.0086	.0079	.0074	.0068	.0063	.0058	.0054	.0050
3	.0269	.0252	.0237	.0222	.0208	.0195	.0183	.0171	.0160	.0150
4	.0544	.0517	.0491	.0466	.0443	.0420	.0398	.0377	.0357	.0337

$X$				$\lambda$						
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0
5	.0882	.0849	.0816	.0784	.0752	.0722	.0692	.0663	.0635	.0607
6	.1191	.1160	.1128	.1097	.1066	.1034	.1003	.0972	.0941	.0911
7	.1378	.1358	.1338	.1317	.1294	.1271	.1247	.1222	.1197	.1171
8	.1395	.1392	.1388	.1382	.1375	.1366	.1356	.1344	.1332	.1318
9	.1256	.1269	.1280	.1290	.1299	.1306	.1311	.1315	.1317	.1318
10	.1017	.1040	.1063	.1084	.1104	.1123	.1140	.1157	.1172	.1186
11	.0749	.0776	.0802	.0828	.0853	.0878	.0902	.0925	.0948	.0970
12	.0505	.0530	.0555	.0579	.0604	.0629	.0654	.0679	.0703	.0728
13	.0316	.0334	.0354	.0374	.0395	.0416	.0438	.0459	.0481	.0504
14	.0182	.0196	.0210	.0225	.0240	.0256	.0272	.0289	.0306	.0324
15	.0098	.0107	.0116	.0126	.0136	.0147	.0158	.0169	.0182	.0194
16	.0050	.0055	.0060	.0066	.0072	.0079	.0086	.0093	.0101	.0109
17	.0024	.0026	.0029	.0033	.0036	.0040	.0044	.0048	.0053	.0058
18	.0011	.0012	.0014	.0015	.0017	.0019	.0021	.0024	.0026	.0029
19	.0005	.0005	.0006	.0007	.0008	.0009	.0010	.0011	.0012	.0014
20	.0002	.0002	.0002	.0003	.0003	.0004	.0004	.0005	.0005	.0006
21	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0002	.0002	.0002	.0002	.0003
22	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001
$X$				$\lambda$						
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0
0	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0000
1	.0010	.0009	.0009	.0008	.0007	.0007	.0006	.0005	.0005	.0005
2	.0046	.0043	.0040	.0037	.0034	.0031	.0029	.0027	.0025	.0023
3	.0140	.0131	.0123	.0115	.0107	.0100	.0093	.0087	.0081	.0076
4	.0319	.0302	.0285	.0269	.0254	.0240	.0226	.0213	.0201	.0189
5	.0581	.0555	.0530	.0506	.0483	.0460	.0439	.0418	.0398	.0378
6	.0881	.0851	.0822	.0793	.0764	.0736	.0709	.0682	.0656	.0631
7	.1145	.1118	.1091	.1064	.1037	.1010	.0982	.0955	.0928	.0901
8	.1302	.1286	.1269	.1251	.1232	.1212	.1191	.1170	.1148	.1126
9	.1317	.1315	.1311	.1306	.1300	.1293	.1284	.1274	.1263	.1251
10	.1198	.1210	.1219	.1228	.1235	.1241	.1245	.1249	.1250	.1251
11	.0991	.1012	.1031	.1049	.1067	.1083	.1098	.1112	.1125	.1137
12	.0762	.0776	.0779	.0822	.0844	.0866	.0888	.0908	.0928	.0948
13	.0526	.0549	.0572	.0594	.0617	.0640	.0662	.0685	.0707	.0729
14	.0342	.0361	.0380	.0399	.0419	.0439	.0459	.0479	.0500	.0521
15	.0208	.0221	.0235	.0250	.0265	.0281	.0297	.0313	.0330	.0347
16	.0118	.0127	.0137	.0147	.0157	.0168	.0180	.0192	.0204	.0217
17	.0063	.0069	.0075	.0081	.0086	.0095	.0103	.0111	.0119	.0128
18	.0032	.0035	.0039	.0042	.0046	.0051	.0055	.0060	.0065	.0071
19	.0015	.0017	.0019	.0021	.0023	.0026	.0028	.0031	.0034	.0037
20	.0007	.0008	.0009	.0010	.0011	.0012	.0014	.0015	.0017	.0019
21	.0003	.0003	.0004	.0004	.0005	.0006	.0006	.0007	.0008	.0009
22	.0001	.0001	.0002	.0002	.0002	.0002	.0003	.0003	.0004	.0004
23	.0000	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0002	.0002
24	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0001	.0001

ANNEXE E

DISTRIBUTION DE LA BINOMIALE

\*Example:  $P(X = 3 | n = 5, p = 0.30) = 0.1323$

<i>n</i>	<i>x</i>	.01	.05	.10	.15	.20	.25	<i>p</i>	.30	.35	.40	.45	.50
1	0	.9900	.9500	.9000	.8500	.8000	.7500	.7000	.6500	.6000	.5500	.5000	
	1	.0100	.0500	.1000	.1500	.2000	.2500	.3000	.3500	.4000	.4500	.5000	
2	0	.9901	.9025	.8100	.7225	.6400	.5625	.4900	.4225	.3600	.3025	.2500	
	1	.0198	.0950	.1800	.2550	.3200	.3750	.4200	.4550	.4800	.4950	.5000	
	2	.0001	.0025	.0100	.0225	.0400	.0625	.0900	.1225	.1600	.2025	.2500	
3	0	.8703	.8574	.7290	.8141	.5120	.4219	.3430	.2746	.2160	.1664	.1250	
	1	.0294	.1354	.2430	.3251	.3840	.4219	.4410	.4436	.4320	.4084	.3750	
	2	.0003	.0071	.0270	.0574	.0960	.1406	.1890	.2389	.2880	.3341	.3750	
	3	.0000	.0001	.0010	.0034	.0080	.0156	.0270	.0429	.0640	.0911	.1250	
4	0	.9606	.8145	.6561	.5220	.4096	.3164	.2401	.1785	.1296	.0915	.0625	
	1	.0388	.1715	.2916	.3685	.4096	.4219	.4116	.3845	.3456	.2985	.2500	
	2	.0008	.0135	.0488	.0975	.1536	.2109	.2646	.3105	.3456	.3675	.3750	
	3	.0000	.0005	.0038	.0115	.0256	.0469	.0756	.1115	.1536	.2005	.2500	
	4	.0000	.0000	.0001	.0005	.0016	.0039	.0081	.0150	.0256	.0410	.0625	
5	0	.9510	.7738	.5905	.4437	.3277	.2373	.1681	.1160	.0778	.0503	.0312	
	1	.0480	.2036	.3260	.3915	.4098	.3955	.3802	.3124	.2592	.2059	.1562	
	2	.0010	.0214	.0729	.1382	.2048	.2637	.3087	.3364	.3456	.3369	.3125	
	3	.0000	.0011	.0081	.0244	.0512	.0879	.1323	.1811	.2304	.2757	.3125	
	4	.0000	.0000	.0004	.0022	.0064	.0146	.0284	.0488	.0768	.1128	.1562	
6	0	.9415	.7251	.5314	.3771	.2621	.1780	.1176	.0754	.0467	.0277	.0156	
	1	.0571	.2321	.3543	.3993	.3932	.3560	.3025	.2437	.1866	.1356	.0938	
	2	.0014	.0005	.0084	.0176	.2458	.2966	.3241	.3280	.3110	.2780	.2344	
	3	.0000	.0021	.0148	.0415	.0819	.1318	.1852	.2355	.2765	.3032	.3125	
	4	.0000	.0001	.0012	.0055	.0154	.0330	.0595	.0951	.1382	.1861	.2344	
7	0	.9321	.6983	.4783	.3208	.2097	.1335	.0824	.0490	.0280	.0152	.0078	
	1	.0659	.2573	.3770	.3960	.3670	.3115	.2471	.1848	.1308	.0672	.0547	
	2	.0020	.0406	.1240	.2097	.2753	.3115	.3177	.2985	.2613	.2140	.1641	
	3	.0000	.0036	.0230	.0617	.1147	.1730	.2269	.2679	.2903	.2918	.2734	
	4	.0000	.0002	.0026	.0109	.0287	.0577	.0972	.1442	.1935	.2388	.2734	
8	0	.9227	.6634	.4305	.2725	.1678	.1002	.0576	.0319	.0166	.0084	.0039	
	1	.0746	.2793	.3826	.3847	.3355	.2670	.1977	.1373	.0896	.0548	.0312	
	2	.0026	.0515	.1488	.2376	.2936	.3115	.2065	.2587	.2090	.1589	.1094	
	3	.0001	.0054	.0331	.0839	.1468	.2076	.2541	.2786	.2787	.2568	.2188	
	4	.0000	.0004	.0046	.0185	.0459	.0865	.1361	.1875	.2322	.2627	.2734	
9	0	.9135	.6302	.3874	.2318	.1342	.0751	.0404	.0202	.0101	.0046	.0020	
	1	.0830	.2985	.3874	.3679	.3020	.2253	.1556	.1004	.0605	.0339	.0176	
	2	.0034	.0629	.1722	.2597	.3020	.3003	.2668	.2162	.1612	.1110	.0703	

<i>n</i>	<i>x</i>	.01	.05	.10	.15	.20	.25	<i>p</i>	.30	.35	.40	.45	.50
9	3	.0001	.0077	.0448	.1069	.1762	.2336	.2668	.2716	.2508	.2119	.1841	
	4	.0000	.0006	.0074	.0283	.0661	.1168	.1715	.2194	.2508	.2600	.2461	
10	5	.0000	.0000	.0008	.0050	.0165	.0389	.0735	.1181	.1672	.2126	.2461	
	6	.0000	.0000	.0001	.0006	.0028	.0087	.0210	.0424	.0743	.1160	.1641	
	7	.0000	.0000	.0000	.0003	.0012	.0039	.0088	.0212	.0407	.0703		
11	8	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0004	.0013	.0035	.0083	.0176		
	9	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0003	.0008	.0020		
	10	.0044	.5987	.3487	.1969	.1074	.0563	.0282	.0135	.0060	.0025	.0010	
12	1	.0914	.3161	.3874	.3474	.2684	.1877	.1211	.0725	.0403	.0207	.0098	
	2	.0042	.0746	.1937	.2756	.3020	.2816	.2335	.1757	.1209	.0763	.0439	
	3	.0001	.0105	.0574	.1298	.2013	.2503	.2668	.2522	.2150	.1665	.1172	
13	4	.0000	.0010	.0112	.0401	.0881	.1460	.2001	.2377	.2508	.2384	.2051	
	5	.0000	.0001	.0015	.0085	.0264	.0584	.1029	.1536	.2007	.2340	.2461	
	6	.0000	.0000	.0001	.0012	.0055	.0162	.0368	.0689	.1115	.1596	.2051	
14	7	.0000	.0000	.0000	.0001	.0008	.0031	.0090	.0212	.0425	.0746	.1172	
	8	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0004	.0014	.0043	.0106	.0229	.0439	
	9	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0005	.0016	.0462	.0098	
15	10	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0013	.0010	
	11	.0853	.5688	.3138	.1873	.0859	.0422	.0198	.0088	.0036	.0014	.0005	
	12	.0995	.3293	.3835	.3248	.2362	.1549	.0932	.0518	.0266	.0125	.0054	
16	1	.0050	.0867	.2131	.2866	.2953	.2581	.1998	.1395	.0887	.0513	.0269	
	2	.0002	.0137	.0710	.1517	.2215	.2581	.2568	.2254	.1774	.1259	.0806	
	3	.0000	.0014	.0158	.0536	.1107	.1721	.2201	.2428	.2365	.2060	.1611	
17	4	.0000	.0001	.0025	.0132	.0388	.0803	.1321	.1830	.2207	.2760	.2255	
	5	.0000	.0000	.0003	.0023	.0097	.0268	.0566	.0985	.1471	.1931	.2256	
	6	.0000	.0000	.0000	.0003	.0017	.0064	.0173	.0379	.0701	.1128	.1611	
18	7	.0000	.0000	.0000	.0000	.0002	.0011	.0037	.0102	.0234	.0462	.0806	
	8	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0005	.0018	.0052	.1126	.0269	
	9	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0005	.0018	.0052	.0269	
19	10	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0002	.0008	.0025	.0068	.0161	
	11	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0003	.0010	.0029	
	12	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0002	
20	13	.0875	.5133	.2542	.1209	.0550	.0238	.0097	.0037	.0013	.0004	.0001	
	1	.1152	.3512	.3872	.2774	.1787	.1029	.0540	.0259	.0113	.0045	.0016	
	2	.0070	.1109	.2448	.2937	.2680	.2059	.1388	.0836	.0453	.0220	.0095	
	3	.0003	.0214	.0997	.1900	.2457	.2517	.2181	.1651	.1107	.0660	.0349	
21	4	.0000	.0028	.0277	.0833	.1535	.2097	.2337	.2222	.1845	.1350	.0873	

<i>n</i>	<i>x</i>	.01	.05	.10	.15	.20	.25	<i>P</i>	.30	.35	.40	.45	.50										
13	6	.0000	.0003	.0056	.0691	.1256	.1803	.2154	.2714	.1989	.1571	16	7	.0000	.0004	.0045	.0197	.0524	.1010	.1524	.1869	.1968	.1746
6	0000	.0000	.0008	.0063	.0730	.0559	.1030	.1540	.1968	.2169	.2095	8	0000	.0000	.0001	.0007	.0055	.0197	.0487	.0973	.1417	.1812	.1964
7	0000	.0000	.0011	.0058	.0111	.0186	.0442	.0833	.1312	.1775	.2095	9	0000	.0000	.0000	.0001	.0012	.0058	.0185	.0442	.0840	.1318	.1746
8	0000	.0000	.0001	.0011	.0047	.0142	.0236	.0656	.1089	.1571	10	0000	.0000	.0000	.0000	.0002	.0014	.0056	.0167	.0392	.0755	.1222	
9	0000	.0000	.0000	.0001	.0001	.0008	.0034	.0101	.0243	.0495	.0873	11	0000	.0000	.0000	.0000	.0002	.0013	.0049	.0142	.0337	.0687	
10	0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0008	.0027	.0065	.0162	.0349	12	0000	.0000	.0000	.0000	.0002	.0011	.0040	.0115	.0278		
11	0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0013	.0036	.0075	.0112	.0246	13	0000	.0000	.0000	.0000	.0002	.0008	.0029	.0085			
12	0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0005	.0016	.0056	14	0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0001	.0018		
13	0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0001	15	0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0001	.0002	
14	0	.8687	.4877	.2788	.1078	.0440	.0178	.0068	.0074	.0067	.0072	17	0	.8479	.4181	.1688	.0631	.0225	.0775	.0223	.0067	.0002	.0000
1	1229	.3591	.2559	.1539	.0832	.0407	.0181	.0073	.0027	.0009	.0009	1	1447	.3741	.3150	.1891	.0957	.0426	.0169	.0056	.0019	.0005	.0001
2	0681	.1229	.2570	.7912	.2501	.1802	.1134	.0634	.0317	.0141	.0056	2	0117	.1575	.2800	.2673	.1914	.1136	.0561	.0260	.0102	.0075	.0010
3	0003	.0258	.1142	.2056	.2501	.2402	.1943	.1366	.0845	.0462	.0222	3	0006	.0115	.1556	.2359	.2793	.1893	.1245	.0701	.0341	.0144	.0052
4	0000	.0037	.0349	.0938	.1720	.2202	.2250	.2022	.1549	.1040	.0611	4	0000	.0016	.0605	.1457	.2093	.2099	.1868	.1320	.0796	.0411	.0187
5	0000	.0004	.0076	.0352	.0860	.1468	.1963	.2178	.2065	.1701	.1222	5	0000	.0010	.0175	.0568	.1361	.1914	.2081	.1849	.1379	.0875	.0472
6	0000	.0000	.0013	.0019	.0372	.0734	.1762	.1756	.2066	.1833	.1833	6	0000	.0001	.0039	.0225	.0680	.1276	.1784	.1991	.1839	.1432	.0944
7	0000	.0000	.0002	.0013	.0092	.0280	.0618	.1082	.1574	.1952	.2093	7	0000	.0000	.0007	.0265	.0767	.0668	.1201	.1685	.1927	.1841	.1484
8	0000	.0000	.0000	.0003	.0020	.0082	.0232	.0510	.0918	.1358	.1823	8	0000	.0000	.0014	.0884	.0279	.0644	.1134	.1606	.1883	.1883	.1655
9	0000	.0000	.0000	.0003	.0016	.0066	.0183	.0408	.0762	.1222	9	0000	.0000	.0003	.0021	.0093	.0276	.0611	.1070	.1540	.1855		
10	0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0003	.0014	.0112	.0611	10	0000	.0000	.0000	.0004	.0004	.0075	.0095	.0263	.0571	.1306	
11	0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0002	.0033	.0227	.0222	11	0000	.0000	.0000	.0001	.0005	.0026	.0090	.0242	.1575	.0944	
12	0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0002	.0002	.0009	12	0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0006	.0024	.0081	.0215	.0472	
13	0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0009	13	0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0005	.0021	.0068	.0182		
14	0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0009	14	0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0004	.0016	.0052	
15	0	.8601	.4633	.2059	.0874	.0352	.0134	.0047	.0016	.0005	.0001	15	0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	
1	1303	.3658	.3432	.2312	.1319	.0668	.0035	.0126	.0047	.0016	.0005	16	0	.8345	.3572	.1501	.0536	.0180	.0056	.0018	.0004	.0001	.0000
2	0092	.1348	.2663	.2856	.2309	.1559	.0916	.0476	.0219	.0090	.0032	1	1517	.3763	.3002	.1704	.0811	.0338	.0126	.0042	.0012	.0013	
3	0004	.0307	.1285	.2184	.2501	.2752	.1700	.1110	.0634	.0318	.0139	2	0130	.1883	.2835	.2556	.1723	.0958	.0458	.190	.0059	.0272	
4	0000	.0049	.0478	.1156	.1876	.2252	.2188	.1782	.1268	.0780	.0417	3	0007	.0473	.1880	.2406	.2297	.1704	.1046	.0547	.0246	.0095	
9	0000	.0000	.0001	.0019	.0132	.0430	.1017	.1472	.1906	.2066	.1914	4	0000	.0093	.0700	.1592	.2153	.2130	.1681	.1104	.0614	.0291	
5	0000	.0006	.0105	.0449	.1032	.1651	.2061	.2123	.1859	.1404	.0916	5	0000	.0014	.0218	.0787	.1507	.1988	.2017	.1664	.1146	.0656	
6	0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	6	2000	.0002	.0052	.0301	.0816	.1436	.1873	.1941	.1655	.1181	
7	0000	.0000	.0003	.0000	.0018	.0039	.0811	.1319	.1771	.2013	.1964	7	0000	.0010	.0010	.0091	.0350	.0820	.1376	.1792	.1682	.1657	
8	0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0000	.0000	.0000	8	0000	.0000	.0002	.0120	.0376	.0811	.1377	.1734	.1864	.1669	
13	0000	.0000	.0000	.0005	.0035	.0131	.0348	.0710	.1181	.1647	.1984	9	0000	.0000	.0000	.0004	.0033	.0139	.0388	.0794	.1284	.1855	
14	0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0005	10	0000	.0000	.0000	.0001	.0008	.0042	.0149	.0385	.0771	.1248	
15	0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	11	0000	.0000	.0000	.0000	.0010	.0046	.0151	.0374	.0742	.1214	
16	0	.8515	.4401	.1853	.0743	.0261	.0100	.0033	.0110	.0003	.0001	12	0000	.0000	.0000	.0000	.0012	.0047	.0145	.0354	.0708	.0327	
1	1376	.3706	.3294	.2097	.1126	.0535	.0228	.0087	.0030	.0009	.0002	13	0000	.0000	.0000	.0000	.0002	.0012	.0045	.0134	.0327		
2	0104	.1463	.2775	.2111	.1336	.0732	.0353	.0150	.0056	.0018	.0002	14	0000	.0000	.0000	.0000	.0002	.0011	.0039	.0117			
3	0005	.0359	.1423	.2785	.2463	.2079	.1465	.0888	.0468	.0215	.0085	15	0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0002	.0009	.0031			
4	0000	.0061	.0514	.1311	.2001	.2352	.2040	.1553	.1014	.0512	.0278	16	0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0006			
5	0000	.0008	.0137	.0555	.1201	.1802	.2099	.2088	.1623	.1123	.0667	17	0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0006			
6	0000	.0001	.0028	.0160	.0550	.1101	.1649	.1982	.1983	.1684	.1222	18	0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0006			



ANNEXE 7

PROGRAMME DE LA DISTRIBUTION DE POISSON

```

REM          POISSON DISTRIBUTION (one-tailed)
REM          Written by Tracy L. Gustafson, M.D.
REM          Round Rock, Texas. Version 2.1, 1982
DEF SEG=&H40
A=PEEK(&H17): IF NOT(A AND &H20) THEN POKE &H17,(A AND (NOT &H20)) OR &H20
DEF SEG: KEY OFF: CLEAR: DEFINT A-C,N,T,Z: SCREEN 0,0: WIDTH 80: COLOR 7,0,1
CLS: PRINT TAB(22);"-";STRING$(34,205);"-"
PRINT TAB(22);"- POISSON PROBABILITY DISTRIBUTION -"
PRINT TAB(22);"-";STRING$(34,205);"-": PRINT
PRINT " The Poisson distribution is a one-tailed exact test that applies specifically ":" PRINT " when the number of SUCCESSES can be counted but the number of FAILURES cannot."
PRINT TAB(8);"It can also be used to approximate the binomial distribution":
PRINT TAB(4);"when the number of trials is > 100 and the population rate is 5% ."
PRINT: PRINT : PRINT TAB(8);
INPUT "Enter the number of cases OBSERVED (integer)": NO: PRINT
PRINT TAB(8);"Enter the number of cases EXPECTED (may be fraction)": E: PRINT T
B(15);
PRINT "(e.g. population rate * time interval)": LOCATE 13,64: INPUT "", E
COLOR 23:PRINT:PRINT:PRINT:AP=CSRLIN:PRINT TAB(25);"CALCULATING PROBABILITY"
AF=0: CO=NO: CE=0: IF E<CO THEN CO=CO-1: AF=1
IF CO=0 THEN SF=1 ELSE SF=E+1
F=E: FOR Z=2 TO CO: F=F*E/Z: IF F>1E+22 THEN F=F*1.928752165273146D-22: SF=S
* 1.928752165273146D-22: CE=CE+1
IF F<1D-31 THEN 120 ELSE SF=SF+F: NEXT Z
SL=LOG(SF)-E+CE*50: IF SL>80 THEN P=0 ELSE P=EXP(SL)
IF AF=1 THEN P=1-P
PLAY "MB 03 T120 L16 MS CCGE L6 C"
COLOR 0,7: LOCATE AP,1: PRINT TAB(8);"The probability of observing ";NO;" or ";
IF AF=1 THEN PRINT "more cases = "; ELSE PRINT "fewer cases = ";
IF P<1E-08 THEN PRINT "< 10 (-8)": ELSE IF P>.95 THEN PRINT "> .95": ELSE PRINT P;
PRINT TAB(80): COLOR 7,0: PRINT: PRINT: PRINT: INPUT "Do you want to perform another Poisson distribution calculation? (Y or N) ",A$
IF A$="y" OR A$="Y" THEN 10
END

```


ANNEXE G

DISTRIBUTION DE  $\chi^2$


**Annexe 7**

**Distributions  
du  $\chi^2$**

Probabilité d'un résultat dans la table ci-dessous.\*



Pour 1 et 2 degrés de liberté



Pour 3 degrés de liberté et plus

d.l.	Probabilité										
	0.995	0.990	0.975	0.950	0.900	0.500	0.100	0.050	0.025	0.010	0.005
1	0.00004	0.00016	0.00098	0.00393	0.0158	0.455	2.71	3.84	5.02	6.63	7.88
2	0.0100	0.0201	0.0506	0.103	0.211	1.386	4.61	5.99	7.38	9.21	10.60
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	2.366	6.25	7.81	9.35	11.34	12.84
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	3.357	7.78	9.49	11.14	13.28	14.86
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.61	4.251	9.24	11.07	12.83	15.09	16.75
6	0.676	0.872	1.24	1.64	2.20	5.35	10.64	12.59	14.45	16.81	18.55
7	0.989	1.24	1.69	2.17	2.83	6.35	12.02	14.07	16.01	18.48	20.28
8	1.34	1.65	2.18	2.73	3.49	7.34	13.36	15.51	17.53	20.09	21.96
9	1.73	2.09	2.70	3.33	4.17	8.34	14.68	16.92	19.02	21.67	23.59
10	2.16	2.56	3.25	3.94	4.87	9.34	15.99	18.31	20.48	23.21	25.19
11	2.60	3.05	3.82	4.57	5.58	10.34	17.28	19.68	21.92	24.73	26.76
12	3.07	3.57	4.40	5.23	6.30	11.34	18.55	21.03	23.34	26.22	28.30
13	3.57	4.11	5.01	5.89	7.04	12.34	19.81	22.36	24.74	27.69	29.82
14	4.07	4.66	5.63	6.57	7.79	13.34	21.06	23.68	26.12	29.14	31.32
15	4.60	5.23	6.26	7.26	8.55	14.34	22.31	25.00	27.49	30.58	32.80
16	5.14	5.81	6.91	7.96	9.31	15.34	23.54	26.30	28.85	32.00	34.27
17	5.70	6.41	7.56	8.67	10.09	16.34	24.77	27.59	30.19	33.41	35.72
18	6.26	7.01	8.23	9.39	10.86	17.34	25.99	28.87	31.53	34.81	37.16
19	6.84	7.63	8.91	10.12	11.65	18.34	27.20	30.14	32.85	36.19	38.58
20	7.43	8.26	9.59	10.85	12.44	19.34	28.41	31.41	34.17	37.57	40.00
21	8.03	8.90	10.28	11.59	13.24	20.34	29.62	32.67	35.48	38.93	41.40
22	8.64	9.54	10.98	12.34	14.04	21.34	30.81	33.92	36.78	40.29	42.80
23	9.26	10.20	11.69	13.09	14.85	22.34	32.01	35.17	38.08	41.64	44.18
24	9.89	10.86	12.40	13.85	15.66	23.34	33.20	36.42	39.36	42.98	45.56
25	10.52	11.52	13.12	14.61	16.47	24.34	34.38	37.65	40.65	44.31	46.93
26	11.16	12.20	13.84	15.38	17.29	25.34	35.56	38.89	41.92	45.64	48.29
27	11.81	12.83	14.57	16.15	18.11	26.34	36.74	40.11	43.19	46.96	49.64
28	12.46	13.56	15.31	16.93	18.94	27.34	37.92	41.34	44.46	48.28	50.99
29	13.12	14.26	16.05	17.71	19.77	28.34	39.09	42.56	45.72	49.59	52.34
30	13.79	14.95	16.79	18.49	20.60	29.34	40.26	43.77	46.98	50.89	53.67
40	20.71	22.16	24.43	26.51	29.05	39.34	51.81	55.76	59.34	63.69	66.77
50	27.99	29.71	32.36	34.76	37.69	49.33	63.17	67.50	71.42	76.15	79.49
60	35.53	37.43	40.48	43.19	46.46	59.33	74.40	79.08	83.30	88.38	91.95
70	43.28	45.44	48.76	51.74	55.33	69.33	85.53	90.53	95.02	100.4	104.2
80	51.17	53.54	51.17	60.39	64.28	79.33	98.58	101.9	106.6	112.3	116.3
90	59.20	61.75	65.65	69.13	73.29	89.33	107.6	113.1	118.1	124.1	128.3
100	67.33	70.06	74.22	77.93	82.36	99.33	118.5	124.3	129.6	135.8	140.2

\*Exemple: Pour  $\chi^2$  à 10 degrés de liberté, l'aire sous la courbe à droite du point d'abscisse 18.31 est égale à 0.05.

Source: Tiré de la table IV dans Fisher and Yates, *Statistical Tables for Biological, Agricultural and Medical Research*, 6th ed., London, Longman Group Ltd., 1974 (précédemment publié par Oliver & Boyd, Edinburgh), avec la permission des auteurs et des éditeurs.

ANNEKE H

PROGRAMME DE DISTRIBUTION DU  $\chi^2$

```

1 REM CHI-SQUARE TEST
2 REM Written by Tracy L. Gustafson, M.D.
3 REM Round Rock, Texas. Version 2.0, 1982
5 DEF SEG=&H40
6 A=PEEK(&H17): IF NOT(A AND &H20) THEN POKE &H17, (A AND (NOT &H20)) OR &H20
7 DEF SEG: KEY OFF
10 CLEAR: DEFINT A,T: SCREEN 0,0: WIDTH 80: COLOR 7,0,4: DIM C(1,1),TR(1),TC(1)
15 CLS: PRINT TAB(28);"                  ""
16 PRINT TAB(28);"   CHI-SQUARE TEST   ""
17 PRINT TAB(28);"                  ""
25 PRINT: PRINT: PRINT TAB(5);"Do you want to: ": PRINT
30 PRINT TAB(20);"1.) Evaluate a table of data.": PRINT
35 PRINT TAB(20);"2.) Evaluate a known chi-square value.": PRINT: PRNT
36 PRINT TAB(25);: INPUT "Enter your choice: ",ASUB
37 IF ABS(ASUB-1.5)>.51 THEN BEEP: GOTO 36
40 CLS: PRINT: PRINT TAB(29);"CHI-SQUARE TEST": PRNT TAB(29);"                  ""
42 ON ASUB GOTO 60,45
45 PRINT: PRINT: PRINT TAB(24);
50 INPUT "Enter chi-square value: ",X: PRINT: PRINT TAB(22);
55 INPUT "Enter degrees of freedom: ",DF: PRINT: CQ=0: GOTO 140
60 PRINT: PRINT TAB(10);: INPUT;"How many ROWS? ",AR: PRINT TAB(45);
70 INPUT "How many COLUMNS? ",AC
72 ERASE C,TR,TC: DIM C(AR,AC),TR(AR),TC(AC)
75 PRINT: PRINT "Enter your table values:"
80 IF AC<5 THEN AT=18 ELSE IF AC>9 THEN AT=9 ELSE AT=5
85 PRINT: TN=0: CQ=0: X=0
90 FOR AX=1 TO AR: FOR AY=1 TO AC
95 PRINT TAB(AY*AT);: INPUT;"",C(AX,AY): TR(AX)=TR(AX)+C(AX,AY):
100 NEXT: TN=TN+TR(AX): PRINT: PRINT: NEXT
105 FOR AY=1 TO AC: FOR AX=1 TO AR: TC(AY)=TC(AY)+C(AY,AY): NEXT: NEXT
110 F=0: IF AR=2 AND AC=2 THEN F=.5
115 FOR AX=1 TO AR: FOR AY=1 TO AC: E=TR(AX)*TC(AY): FN: IF FN THEN CQ+=
120 Z=ABS(C(AX,AY)-E)-F: Z=Z*Z/E: X=X+Z
125 NEXT: NEXT
130 PRINT: PRINT TAB(20);"CHI-SQUARE = ";X
135 DF=(AC-1)*(AR-1)
140 IF X<01 OR DF>2 THEN J=DF/2-1: R=1 ELSE R=0: GOTO 170
145 FOR B=1 TO (DF/2-.5): R=R*(J: J=J-1): NEXT
150 IF DF MOD 2<0 THEN R=R*.724537494262/4
155 S=1: I=1: K=((X/2)-(DF/2))*2/(EXP(X/2)*R*DF): D=DF+2
160 T=I*K*D: S=S*I: D=D*I: IF T>9.999999E-31 THEN 160
165 F=1-K*D
170 PLAY "D2 MR MS 1120 L16 D-PBA-PB L5 D-": PRINT: PRINT TAB(15);: COLOR 0,7
175 PRINT TAB(28);"p = ";: IF P<.0000001 THEN PRINT ". 10 (-8)": ELSE PRINT P:
178 PRINT TAB(60);: COLOR 7,0
180 IF CQ=1 THEN PRINT:PRINT:PRINT "The Chi-square test may not be applicable in
this case---":PRINT TAB(24);"because the expected count in one or more cells is
< 5."
185 PRINT: PRINT: PRINT TAB(10);
190 INPUT "Do you want to calculate another Chi-squared? (Y or N) ",A$:
195 IF A$="y" OR A$="Y" THEN 10
200 END

```

```

1 REM MANTEL-HAENSZEL CHI-SQUARE TEST
2 REM Written by Tracy L. Gustafson, M.D.,
3 REM Round Rock, Texas. Version 2.0, 1983
4 DEF SEG=&H40
5 A=PEEK(&H17): IF NOT(A AND &H20) THEN POKE &H17,(A AND (NOT &H20)) OR &H20
6 DEF SEG: KEY OFF
7 CLEAR: DEFINT A,N,T,Z: SCREEN 0,0: WIDTH 80: COLOR 7,0,4
10 CLS: PRINT TAB(22); "["; STRING$(33,205); "]"
12 PRINT TAB(22); "| MANTEL-HAENSZEL CHI-SQUARE TEST |"
15 PRINT TAB(22); "|"; STRING$(33,205); "|": PRINT
20 PRINT TAB(17);: INPUT "Enter NAME of factor you wish to TEST: ",FT$
30 PRINT TAB(5);: INPUT "Enter NAME of the related factor you wish to CONTROL FOR
": FC$
40 PRINT: PRINT " ";FT$;" must be a dichotomous variable, but ";FC$;" may have
> 2 levels."
50 PRINT TAB(15); "How many levels does ";FC$;: INPUT " have? ",CL: PRINT
70 PRINT: PRINT TAB(32); "CASES";TAB(55); "CONTROLS": PRINT" ";FC$;" LEVEL";
80 PRINT TAB(25); "+";FT$;TAB(36); "-";FT$;TAB(50); "+";FT$;TAB(61); "-";FT$;
90 PRINT STRING$(15,"-");TAB(23);STRING$(46,"-")
95 N=0: SA=0: SB=0: SN=0
100 FOR Z=1 TO CL: PRINT TAB(5);: INPUT "";A$: PRINT TAB(27);
110 INPUT "";AA: PRINT TAB(38);: INPUT "";AB: PRINT TAB(52);
120 INPUT "";AC: PRINT TAB(63);: INPUT "";AD
130 N=AA+AB+AC+AD: SA=SA+AA*AD/N: SB=SB+AB*AC/N
140 SN=SN+(AA+AB)*(AA+AC)*(AC+AD)*(AB+AD)/(N*N*(N-1))
150 NEXT Z: PRINT
160 X=ABS(SA-SB)-.5: X=X*X/SN: DF=CL-1
170 PRINT TAB(3);: COLOR 0,7: PRINT TAB(13); "CHI-SQUARE = ";X;
180 IF X>31 AND DF<3 THEN P=0: GOTO 295
220 J=DF/2-1: R=1
240 FOR B=1 TO (DF/2-.5): R=R*B: J=J-1: NEXT
245 IF DF MOD 2<>0 THEN R=R*1.77245374942627#
250 S=1: I=1: D=DF+2: K=((X/2)^(DF/2))*2/(EXP(X/2)*R*DF)
270 I=I*X/D: S=S+I: D=D+2: IF I>9.999999E-31 THEN 270
290 P=1-K*S
295 PLAY "02 MB MS T120 L16 D-F8A-F8 L3 D-"
300 PRINT TAB(50); "P = ";: IF P<1E-08 THEN PRINT " : 10 (-B)": ELSE PRINT P;
320 PRINT TAB(78); COLOR 7,0: PRINT: PRINT: PRINT: PRINT TAB(9);
330 INPUT "Do you want to calculate another Chi-square? (Y or N) ",A$
340 IF A$="y" OR A$="Y" THEN CLS: GOTO 10
350 END

```

**EPISTAT**  
**Statistical Package**  
**for the IBM Personal Computer**

**Version 2.1, 1983**

**Written by:**

**Tracy L. Gustafson, M.D.**

## INTRODUCTION

EPISTAT is a collection of programs written in BASIC for statistical analysis of small to medium-sized data samples (< 1000 observations per sample and < 28 data samples per file). It includes programs to ENTER, APPEND, and EDIT data, as well as perform several kinds of data TRANSFORMATIONS. The datafiles can be PRINTED, GRAPHED, or SAVED to disk. The 21 programs in EPISTAT can also perform 34 common statistical tests or functions.

The programs are intended to be as self-explanatory and user-friendly as possible. All questions can be answered with a number, a "Y" for yes, or an "N" for no. A thorough study of this guide is not necessary before using the programs. On the other hand, neither the programs nor this manual purport to TEACH the proper use or interpretation of statistics. Rather, some familiarity with the kinds of data required and the underlying assumptions appropriate to each statistical test is assumed.

One will note that some of the programs emphasize epidemiologic and medical applications. Despite the wording of various program questions or statements, these test also apply to many other types of data. For further explanations of tests, refer to:

1. Colton, Theodore. Statistics in Medicine. Little, Brown and Co. Boston, 1974.
2. Fleiss, Joseph. Statistical Methods for Rates and Proportions. John Wiley and Sons. New York, 1973.

### CAVEAT:

These programs have been tested extensively, but I cannot guarantee that they will work correctly with every possible data set or in every possible situation. Incorrect results are usually due to errors in the format or type of data entered. If you believe you have discovered a problem in the programs, please write me. I intend to fix any bugs that are brought to my attention.

It is good practice to regularly compare the results obtained by programs in EPISTAT with results obtained by your previous method of calculation until you are familiar with each program. ANY unexpected result should be questionned and double-checked by reference to tables or another method of calculation.

## INDEX TO EPISTAT

The following statistical tests and functions are available:

TEST or FUNCTION	PROGRAM NAME
Analysis of variance (1-way).....	ANOVA
Analysis of variance (2-way).....	ANOVA
Bayes' theorem:	
False positive and false negative tests.....	BAYES
Probability of event given positive test.....	BAYES
Binomial distribution.....	BINOMIAL
Chi-square distribution.....	CHISQR
Chi-square test.....	CHISQR
Correlation coefficient (Pearson's).....	CORRELAT
F distribution.....	ANOVA
Fisher's exact test.....	FISHERS
Linear regression analysis.....	LNREGRES
Mantel-Haenszel Chi-square test.....	MHCHISQR
Mantel-Haenszel for multiple controls.....	MHCHIMLT
McNemar's test.....	MCNEMAR
Mean.....	DATA-ONE
Median.....	DATA-ONE
Normal distribution.....	NORMAL
Percent of values in given range.....	NORMAL
Poisson distribution.....	POISSON
Random sample generator:	
Select sample from a population.....	RANDOMIZ
Assign unpaired cases and controls.....	RANDOMIZ
Assign paired cases and controls.....	RANDOMIZ
Rank correlation (Spearman's).....	RANKTEST
Rank sum test.....	RANKTEST
Rates adjusted, direct method.....	RATEADJ
Rates adjusted, indirect method.....	RATEADJ
Sample size calculations:	
For estimating population rate.....	SAMPLSIZ
For unpaired case-control study.....	SAMPLSIZ
For paired case-control study.....	SAMPLSIZ
Signed rank test.....	RANKTEST
Standard deviation.....	DATA-ONE
Student's T-test (independent samples).....	T-TEST
Student's T-test (paired samples).....	T-TEST
T distribution.....	T-TEST

In addition, the following data-handling capabilities are available:

DATA MANIPULATION	PROGRAM NAME
Determine best test and program names.....	EPISTAT
Enter, append and edit data.....	DATA-ONE
Graph data in histogram.....	HISTOGRM
Print data (sorted or as entered).....	DATA-ONE
Perform data transformations.....	LNREGRES
Save data to disk file.....	DATA-ONE
Transfer data samples from one file to another....	FILETRAN

## SYSTEM REQUIREMENTS FOR EPISTAT

**MINIMUM**  
 IBM PC with 64K RAM  
 One 160K disk drive  
 Monochrome monitor  
 BASICA

**OPTIMAL**  
 IBM PC with 96K RAM  
 Two disk drives  
 Color graphics adapter  
 Hi-res color monitor  
 BASICA  
 IBM or Epson printer  
 with graphics

## EPISTAT - OVERALL PROGRAM DESCRIPTION

All calculations in EPISTAT are performed using single precision. Although it may first appear that double precision would be more appropriate for statistical tests, "double" precision makes little or no real improvement in precision in these programs. Many of the algorithms used to evaluate p values use trigonometric functions which are calculated in single precision, anyway. Specifying double precision only serves to considerably slow the calculations. For best results, data entries should be numbers between 1E+7 and 1E-7. Larger or smaller numbers should be multiplied by an appropriate power of 10 before entry and analysis in EPISTAT.

All EPISTAT programs are written so that as much pertinent information about the test as possible can fit on the final screen. This feature allows a summary printed copy to be produced simply by pressing <Shift-PrtSc>. This will work any time there is a pause in the program display. Three programs, "DATA-ONE", "HISTOGRM", and "RANDOMIZ", produce printed reports without using <Shift-PrtSC>. In these, simply follow program instructions to route output to your printer.

EPISTAT is the introductory program in the EPISTAT package. DATA-ONE is the major data entry, editing, and printing program. Most of the programs in EPISTAT can evaluate data entered and saved using DATA-ONE. Many of the programs can, in addition, evaluate summary data entered without first using DATA-ONE. The programs marked with a star (\*) in the individual descriptions that follow can evaluate raw data SAVED to disk with DATA-ONE. Non-starred programs provide their own data entry routines.

## INDIVIDUAL PROGRAM DESCRIPTIONS

(1) "EPISTAT"

This introductory program lists the available programs and aids the user in selecting the best statistical test for his or her data.

(2) "DATA-ONE"

### DATA ENTRY:

This is the central data entry program for the EPISTAT package. Initial data entry is accomplished by selecting option 1 and following the instructions to name each sample. Type in your numbers and press <Enter> twice after each entry. The maximum number of samples (S) in a datafile is 28 with a color and 7 with a monochrome adapter. The maximum number of records in each sample is 2000/S. A blank record can be entered if no data is available for a given cell (or if 2 samples with different numbers of observations are being entered) by pressing <Enter>, then Key F2. To exit the data entry mode, simply press <Enter> then key F10 following the last record. The mean, median and standard deviation are then calculated and displayed automatically.

When you return to the main menu, choose option 5 (see below) to save your datafile to disk for future modification or use by other programs in the EPISTAT package.

Although all entries in a datafile are treated as numbers by DATA-ONE, it is possible to enter character strings in a record. Such strings will be treated as zeros in all calculations. Nevertheless, when entering several samples, it often improves data readability to use the "Sample #1" column for names or identifying information about each ROW of data. Thus, DATA-ONE allows one to specify a name for each column and row in the datafile.

### DATA MODIFICATION:

Option 2, APPEND, allows one to add more observations to a sample after initial data entry has been terminated. Option 3, EDIT, allows one to delete or replace incorrect data entries. Both of these options can be used to modify a datafile that has been loaded from disk. Of course, if you modify a datafile in any way, you will want to SAVE the modified datafile to disk again using Option 5.

### PRINTING DATA:

To view or review a datafile, a printout to screen or printer can be obtained, Option 4. To print a datafile exactly as it was keyed in, request the printout in INPUT order. DATA-ONE has the additional capability to present the data SORTED in the order of any selected sample. Remember, only numeric data is sorted by DATA-ONE, so it will not alphabetize a character field. Further, sorted data will print only NON-BLANK records in the selected sort sample.

### SAVING DATAFILES and LOADING DATAFILES:

Option 5, SAVE datafile, writes your data to disk in a sequential file for later editing, review, or use by another program. DATA MUST BE SAVED TO DISK before it can be used by other programs in EPISTAT. The name chosen for each DATAFILE must conform to the rules for IBM disk file names (see p. 3-36 in BASIC manual). If you have a 2-drive system, you will probably want put the EPISTAT disk in drive A: and SAVE datafiles on drive B. To do so, simply precede each datafile name with B: (e.g. B:TESTDATA). Note that file names entered in DATA-ONE do not need to be enclosed in quotation marks.

(3) "ANOVA" \*

Provides ONE-WAY and TWO-WAY analysis of variance. ONE-WAY ANOVA compares the means of 3 or more samples. TWO-WAY ANOVA compares the combined effects of 2 variables on a third (ROW and COLUMN effects). All samples in TWO-WAY ANOVA must have the same number of elements. The program also provides for evaluation of a known F value.

(4) "BAYES"

Using Bayes' theorem, this program calculates the rates of false positive and false negative tests given different sensitivities and specificities and disease incidences. Using the formula in a different way, it can also calculate the prior probability of several diseases given a positive test.

(5) "BINOMIAL"

The binomial distribution allows calculation of the probability of a observed number compared to the expected. It assumes the variable is dichotomous and has an equal probability of occurring in each trial. This program calculates the ONE-TAILED probability of the entered number and all more extreme situations. For example, in the case of 2 heads in 10 tosses of a coin, the ONE-TAILED probability includes the sum of the probabilities for 0,1 and 2 heads out of 10 tosses.

(6) "CHISQR"

The Chi-square test evaluates either a table of data or a known chi-square value. 2 by 2 tables are automatically evaluated using Yates' correction. Tables larger than 15 by 10 cells will not fit on a single screen.

(7) "CORRELAT" \*

Pearson's correlation coefficient assesses the correlation between paired samples. The probability of a given R value is evaluated using the T distribution.

(8) "FISHERS"

Fisher's exact test evaluates 2 by 2 tables of discrete variables. It is particularly valuable when the Chi-square test cannot be used because the expected value for a cell is < 5. However, this program can evaluate some tables where  $A+B+C+D > 200$ .

(9) "HISTOGRM" \*

The histogram program graphs a data sample according to user specifications on the high resolution graphics screen. This screen image can be printed on an IBM or Epson printer with graphics features. To obtain a printed copy, simply press key F10 after the graph is displayed on screen. (Printing takes several minutes). If you do not want a printed copy, press key F1 to return to the program.

(10)

**"LNREGRES" \***

Linear regression analysis calculates the least-squares regression line for paired samples. It then uses the T distribution to determine if the calculated slope is significantly different than zero. The program also allows the user to specify several types of data transformations prior to regression analysis. Transformed data samples can be saved to disk for future use (or printout).

(11)

**"MHCHISQR"**

The Mantel-Haenszel Chi-square test evaluates the relationship between two discrete variables while controlling for the effect of a third variable.

(12)

**"MHCHIMLT" \***

The Mantel-Haenszel Chi-square test for multiple controls compares one sample (the case sample) to 2 or more matched samples (control samples). The program can evaluate raw data input using DATA-ONE, if the data is entered as "1" for factor present, and "0" for factor absent in each case and control sample record. The program will also evaluate summary data entered per program instructions.

(13)

**"MCNEMAR"**

McNemar's test, or the paired Chi-square test, evaluates 2 by 2 tables of paired discrete variables. It compares discordant pairs (using Yat's correction) and calculates a probability that compares very well to the results of the binomial distribution.

(14)

**"NORMAL" \***

The normal distribution has innumerable uses in statistics. This program specifically addresses three situations: First, it compares a sample mean to a population mean. Second, it calculates the proportion of samples that would be expected to fall in any given range under the normal curve. Third, it calculates the probability associated with any given value of z.

(15)

**"POISSON"**

The Poisson distribution applies to dichotomous variables when the number of successes can be counted, but the number of failures cannot. It can also be used to approximate the binomial distribution when the number of trials is large (>100) and the expected rate is small (<5%). This program, like the Binomial program, calculates a ONE-TAILED probability.

(16)

**"RANDOMIZ"**

This random sample generator aids in the selection of random samples for several purposes. It can provide a random subset of a larger population, or it can assign cases randomly to independent or paired groups for case-control studies.

(17)

**"RANKTEST" \***

Three non-parametric tests of significance are performed by this program. They are appropriate for any sample which is clearly NOT normally distributed. They also specifically apply when quantitative variables are not available but qualitative ranks are. The RANK SUM TEST compares 2 independent samples. The SIGNED RANK TEST compares the medians of paired samples. Spearman's RANK CORRELATION calculates a correlation coefficient for paired samples. For the first two tests, the program calculates a TWO-TAILED exact probability associated with the various rank sums. Note that for samples larger than 20 observations, the latter calculation can take several minutes.

(18)

**"RATEADJ" \***

The rates adjustment program will adjust sample rates by either the direct or indirect methods. For DIRECT method adjustment, the datafile entered in DATA-ONE must include the study sample rates and the standard population figures. For INDIRECT method adjustment, the datafile used must include the study population figures and the standard population rates. After INDIRECT rate adjustment, the program will evaluate the probability of the observed number of cases using the Poisson distribution for small numbers, or the Chi-square distribution for large observed numbers.

(19)

**"SAMPLSIZ" \***

The sample size program calculates the approximate sample sizes required to achieve statistical significance given certain specified levels of certainty. The following formulas are used:

For a survey:

$$N = [z(a)*\text{SQR}(\pi*(1-\pi)) / d]^2$$

If  $N > 10\%$  of entire population, then  $N' = N / (1+N/TP)$ .

For a paired case-control study:

$$N = [(z(a)*\text{SQR}(\pi*(1-\pi)) - z(b)*\text{SQR}(\pi*(1-\pi))) / (PT-\pi)]^2$$

For an unpaired case-control study:

$$N = \frac{[(z(a)*\text{SQR}(2*\pi*(1-\pi)) - z(b)*\text{SQR}(PT*(1-PT) + PC*(1-PC))]}{(PT - PC)}^2$$

(20)

**"T-TEST" \***

The Student's T-Test compares the means of two samples. The program provides both the paired and unpaired T-Test calculations. The program will also evaluate a known T value.

(21)

**"FILETRAN" \***

On occasion you may find that you want to compare 2 samples that are already entered in separate DATAFILES. Or you may have standard population figures in one datafile and sample rates to be adjusted in a different datafile. EPISTAT programs, however, only allow analysis of samples that are in a SINGLE DATAFILE. Rather than reenter one or both samples from keyboard, this file transfer program allows you to add a sample from DATAFILE #1 to any other DATAFILE #2. You may also create an entirely new datafile by selecting one sample from DATAFILE #1 and another from DATAFILE #2. Yet another option in FILETRAN is the ability to combine 2 samples into a single one by APPENDING one to the other. This utility program should make reentry of data unnecessary, regardless of the number of tests applied to it.

**NOTICE**

---

Users may copy EPISTAT and distribute it to others on the following conditions:

1. The programs are not modified in any way.
  2. Individual programs are not distributed separately.
  3. No fee is charged for copying or distribution.
- 

The concept of user-supported software is based on three principles:

1. The value and utility of a software (programs) are best assessed by each user on his or her own system with his or her own data. Only after using a program can one determine whether it serves one's personal applications, needs, and tastes.
2. The creation of independent personal computer software requires a substantial commitment of time and effort. Rather than duplicate this effort time after time, the computing community can and should support individual creative efforts.
3. The copying and networking of programs should be encouraged, not restricted. The entire computing community benefits when the burden of copy-protection is removed.

If after using EPISTAT, you find it of value, your contribution in any amount will be appreciated (\$20 suggested).

Send contributions to:

Tracy L. Gustafson, M.D.  
1705 Gattis School Road  
Round Rock, Texas 78664


Thank you, and good luck.

ANNEXE I

DISTRIBUTION NORMALE

**Distribution normale  
centrée réduite**

Probabilités données dans la table ci-dessous:<sup>\*</sup>



<i>z</i>	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0598	0.0638	0.0676	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2518	0.2549
0.7	0.2580	0.2812	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3108	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3649	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4014
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4116	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4836	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4963	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4979	0.4980	0.4981
2.9	0.4981	0.4982	0.4983	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986
3.0	0.4987									
3.5	0.4997									
4.0	0.4999									

\*Exemple: Pour  $z = 1.96$ , l'aire de la surface ombrée est égale à 0.4750.

ANNEXE J

PROGRAMME DISTRIBUTION NORMALE

```

want to analyze another TEST RANGE? (Y or N) ",A$"
255 IF A$="y" OR A$="Y" THEN 200 ELSE 420
260 IF ABS(XZ)>6 THEN P=0: GOTO 280
265 R=1/SQR(EXP(XZ*XZ)*6.283185307#): W=1/((ABS(XZ)*.2316419)+1)
270 W2=W*W: PT=(W*.31938153#)-(W2*.356563782#)+(W*W2*.1.781477937#)-(W2*W2*.1.8212
55978#)+(W2*W2*W*.1.330274429#): P=PT*R
280 IF XZ<0 THEN P=-P
285 RETURN
300 CLS: PRINT TAB(12); "EVALUATING Z VALUE - NORMAL DISTRIBUTION (two-tailed)"
305 PRINT TAB(12); STRING$(53,205): PRINT
310 PRINT: PRINT TAB(25);: INPUT "Enter Z value: ",Z: GOSUB 320: GOTO 400
320 IF ABS(XZ)>6 THEN P=0: GOTO 360
330 R=1/SQR(EXP(XZ*XZ)*6.283185307#): W=1/((ABS(XZ)*.2316419)+1)
340 W2=W*W: PT=(W*.31938153#)-(W2*.356563782#)+(W*W2*.1.781477937#)-(W2*W2*.1.8212
55978#)+(W2*W2*W*.1.330274429#)
350 P=2*PT*R
360 PLAY "MB ML T180 LB 01 E- L16.04 E-GB- 05 E- 04 E-GE- 01 LD E-"
370 PRINT: PRINT: PRINT TAB(10);: COLOR 0,7
375 PRINT TAB(28); "P = ";
380 IF P<.000001# THEN PRINT "< 10 (-6)":TAB(65) ELSE PRINT P:TAB(65)
390 COLOR 7,0: PRINT: PRINT: PRINT: PRINT TAB(10);
395 RETURN
400 INPUT "Do you want to evaluate another Z value? (Y or N) ",A$
410 IF A$="y" OR A$="Y" THEN 300
420 PRINT: PRINT
430 INPUT " Do you want to perform another analysis using the NORMAL DISTRIBUTI
ON? ",A$
440 IF A$="y" OR A$="Y" THEN 10
450 END
460 BEEP: PRINT: IF ERL=120 AND ERR=53 THEN PRINT: PRINT TAB(13); "I cannot find
a file by that name on drive "; ELSE 490
470 IF MID$(FILE$,2,1)="/" THEN DR$=LEFT$(FILE$,2) ELSE DR$="A:"
480 PRINT DR$: PRINT "Your files are": FILES DR$+"*.*": RESUME 110
490 ON ERROR GOTO 0

```

```

1 REM           NORMAL DISTRIBUTION
2 REM           Written by Tracy L. Gustafson, M.D.
3 REM           Round Rock, Texas. Version 2.0, 1983
5 DEF SEG=&H40
6 A=PEEK(&H17): IF NOT(A AND &H20) THEN POKE &H17,(A AND (NOT &H20)) OR &H20
10 DEF SEG: KEY OFF: SCREEN 0,0: WIDTH 80: COLOR 7,0,1
15 CLEAR: OPTION BASE 1: DEFINT A-C,N,T,Z: DEFSTR D
20 CLS: PRINT TAB(20);";r";STRING$(34,205);";T"
22 PRINT TAB(20);";| NORMAL DISTRIBUTION (two-tailed) |"
25 PRINT TAB(20);";|";STRING$(34,205);";|"
30 PRINT: PRINT "Do you want to?": PRINT
40 PRINT TAB(10);";1.) Determine if the mean of your sample is significantly": PRINT
50 PRINT TAB(10);";different from the population mean.": PRINT
50 PRINT TAB(10);";2.) Determine what percent of test values lie within": PRINT
TAB(16);";a given range.": PRINT
60 PRINT TAB(10);";3.) Evaluate a known Z value.": PRINT: PRINT
70 PRINT TAB(18);: INPUT "Enter your choice: ",ASUB: IF ABS(ASUB-2)>1.1 THEN BEEP: GOTO 70
80 ON ASUB GOTO 90,200,300
90 CLS: PRINT TAB(8);";COMPARING SAMPLE MEAN TO POPULATION MEAN (two-tailed Z test)"
100 PRINT TAB(8);STRING$(60,205)
110 PRINT: PRINT: AP=CSRLIN: PRINT TAB(8);";What is the name of the DATAFILE you
wish to analyze?"
115 PRINT TAB(5);";(Enter RETURN if you want to enter known MEAN and STD. DEV.)"
117 LOCATE AP,66: INPUT "",FILE$: ON ERROR GOTO 460
120 IF FILE$="" THEN 170 ELSE OPEN FILE$ FOR INPUT AS #1: INPUT #1, A,C
125 DIM D(A,C),CS(A,C),T(A),N$(A),X(A),X2(A),MD(A),SD(A)
130 FOR T=1 TO A: INPUT #1, T(T): NEXT
135 FOR T=1 TO A: FOR Z=1 TO C: INPUT #1, D(T,Z): NEXT: NEXT
140 FOR T=1 TO A: FOR Z=1 TO T(T): INPUT #1, CS(T,Z): NEXT: NEXT
145 FOR T=1 TO A: INPUT #1, N$(T),X(T),X2(T),MD(T),SD(T): NEXT: CLOSE #1
150 PRINT: PRINT TAB(10);: INPUT;"What is the SAMPLE NUMBER you wish to
analyze? ",NS: PRINT: PRINT TAB(15);
152 IF NS>A THEN BEEP: PRINT "This datafile has only";A;"samples.": GOTO 150
153 PRINT "This sample, ";N$(NS);"; has a MEAN of"; X(NS)/T(NS): PRINT
155 PRINT TAB(10);: INPUT "What is the POPULATION MEAN for this variable? ",M
160 XZ=(X(NS)/T(NS)-M)/SD(NS): GOSUB 320
165 PRINT TAB(5);: INPUT "Do you want to evaluate another MEAN using this DATAFILE
E? (Y or N) ",A$: IF A$="y" OR A$="Y" THEN CLS: GOTO 150 ELSE 420
170 PRINT: PRINT TAB(25);
175 INPUT "What is the SAMPLE MEAN? ",SM: PRINT: PRINT TAB(21);
180 INPUT "What is the POPULATION MEAN? ",M: PRINT: PRINT TAB(11);
185 INPUT "What is the SAMPLE STANDARD DEVIATION? ",SV
190 XZ=(SM-M)/SV: GOSUB 320
195 INPUT "Do you want to evaluate another known SAMPLE MEAN? (Y or N) ",A$
197 IF A$="y" OR A$="Y" THEN CLS: GOTO 170 ELSE 420
200 CLS: PRINT TAB(17);";PERCENT OF TEST VALUES IN A GIVEN RANGE"
202 PRINT TAB(17);STRING$(39,205): PRINT: PRINT
205 PRINT TAB(20);: INPUT "What is the MEAN of this test? ",SM: PRINT
210 PRINT TAB(15);: INPUT "What is the STANDARD DEVIATION of this test? ",SV
220 PRINT: PRINT TAB(20);:"Enter limits of RANGE in question?": PRINT TAB(21);";LO
WER LIMIT";TAB(41);";UPPER LIMIT"
225 PRINT TAB(25);: INPUT "";LL: PRINT TAB(45);: INPUT "",UL
230 XZ=(LL-SM)/SV: GOSUB 260: PC=P
235 XZ=(UL-SM)/SV: GOSUB 260: PC=(PC-P)*100
240 PRINT: PRINT: COLOR 0,7
242 PLAY "MB T160 L16 D4 B-A- L6 B-"
245 PRINT TAB(12);";The PERCENT of test values in this range = ";: IF PC<100 THEN
PRINT PC: ELSE PRINT "> 99.99999";
250 PRINT TAB(79); COLOR 7,0: PRINT: PRINT: PRINT TAB(10);: INPUT "Do you

```

## BIBLIOGRAPHIE ET REFERENCES:

1. "LES MOTIVATIONS CLEF D'UNE GESTION EFFICACE"  
SAUL W. GELLMAN - DUNOD.
2. "MAINTENANCE MANAGEMENT TECHNIQUES"  
A. S. CORDER
3. "INITIATION PRATIQUE A LA STATISTIQUE"  
A. LIORZOU
4. "METHODE ET MODELES DE LA RECHERCHE OPERATIONNELLE"  
A. KAUFMAN
5. "PROJET DE FIN D'ETUDES". C.B. TRAORE . E.P.T. 1983
6. "PROJET DE FIN D'ETUDES". M. GUEYE . E.P.T. 1983
7. "PROJET D'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'ENTRETIEN"  
GILBERT BROCHE . JOHSON- JOHSON.
8. "AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL"  
JEAN BIVERREZ
9. "ENTRETIEN ET MAINTENANCE"  
B. HAMELIN
10. "NOTES DE COURS . SYST. 5.21 . E.P.T"
11. "LA MAINTENANCE". NOTES DE COURS E.P.M. JANVIER 1983
12. "STATISTIQUES DE LA GESTION"  
LEONARD J. KAZMIER
13. "DAKAR BUS - SOTKAC . 1984
14. "METHODES MATHEMATIQUES EN THEORIE DE LA FIABILITE"  
B. GNEGENKO - Y. RELIAEV - A. SOLOVIEV
15. "MAINTENANCE ENGINEERING." ORGANISATION AND  
MANAGEMENT . F. GRABON
16. "COMMENT AUGMENTER SA PRODUCTIVITE PAR LA MAINTENANCE"  
COST