

Ecole Polytechnique
de THIES

Année
1980

PROJET de FIN
d'ETUDES

Titre: Commande automatique d'une
presse à découper

Auteur: Ibrahima LO

Directeur de projet : A. Wolski

Génie : Mécanique

Dédicé , au regretté père de
ainsi , qui , à , tous , eux , qui
, me , sont , chers .

REMERCIEMENTS

Je remercie mon Directeur de projet M^e A. Wolski professeur d'électronique et d'automatisme à l'école Polytechnique de Thivé et tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à faire de ce projet une réussite.

Merci.

AVANT - PROPOS

Nous , nous proposons , d' étudier la , commande automatique , d'un presse , à , décafer . L' objet de , ce projet n'est pas le design , complet de , cette machine , mais , d' opérer , certains changements , sur une presse déjà existante , afin d'en , augmenter le rendement .

Ainsi , nous , devront synchroniser le mouvement de la pédale , avec le mouvement du plateau grâce , à un vérin pneumatique muni d'un distributeur . L' objectif est , d'améliorer le rendement du poste par la , diminution , des temps morts et la réduction , du temps , de rotation , du plateau , de moitié . Pour , cela , nous , devrons :

- a) Opérer , des , changements mécaniques
- b) Etudier un , système , de , commande , électrique puis , électronique

TABLE des MATIERES

Remerciements
Avant - propos.
Introduction

- Chapitre I : Généralités

I Description

II Fonctionnement

- ① . Poste non automatisé.
- ② . Poste , automatisé.

- Chapitre II : Mécanismes.

I Design , d'un , nouveau , plateau

- ① . Conception des matrices.
- ② . Dimensionnement , du plateau
- ③ . Mode de fixation
- ④ . Analyse , de fabrication

II Design , des , devêisseurs .

III Design , du , levier

- ① . Schéma , de principe .

② Analyse des déplacements.

③ Calcul et dimensionnement.

IV Etude du circuit pneumatique.

① Principe de fonctionnement

② Choix des dispositifs.

Chapitre III : Automatisme

I Etude de la logique séquentielle

① Définition du problème.

② Etude du problème.

II Etude électronique.

① Caractéristiques des transistors

② Equations de base

③ Fonctions

④ Schéma.

Conclusion.

Bibliographie

Appendice

INTRODUCTION

Depuis très longtemps, les hommes ont trouvé les moyens de fabriquer des pièces mécaniques grâce à des machines, outils telle que : tours, fraiseuses, perçuses, ou des opérations comme le moulage ou le formage. Mais l'imperatif de produire en très grande quantité de petites pièces standards de forme plus ou moins complexe avec des tolérances serrées a favorisé le développement du découpage. Enfin, on a vu naître diverses machines à découper notamment la presse à découper qui est très employée dans la fabrication des rondelles plates et des écrous.

Avec l'avènement de l'automatisme, les ingénieurs ont surtout cherché à alliger le travail humain par la simplification des opérations, à augmenter la cadence de production et par delà améliorer le rendement des machines.

Et c'est , donc , cet , ordre , d' idée , que nous , s'inscrire
ce projet , dans lequel nous nous proposons
de :


- Limiter , les temps morts
- Améliorer , le rendement , de la presse
à , découper - en la rendant
automatique .

Chapitre I
GENERALITES

I DESCRIPTION

Avant d'entrer dans le vif du sujet il est nécessaire de présenter les principales composantes d'une presse à découper.

① La machine:



Une presse à découper est composée d'un bâti formant la structure de la machine, d'un broche recevant l'outil de coupe et qui est animé d'un mouvement de montée et descente grâce à la pression de l'air comprimé et un ressort de rappel, d'un plateau recevant la ou les matrices, qui portent des arêtes de corps intérieurs. Le plateau peut être animé d'un mouvement de rotation s'il regoit plus

d'une matrice.

② Outilage:

Vous utiliserez un poinçon de diamètre 20 mm en acier rond trempé

③ Matière d'œuvre:

La matière d'œuvre (ou plane) sera une petite tôle d'épaisseur 5 mm en acier doux A 37. Sur ce plan nous allons découper des pièces cylindriques (rondelles) de diamètre 20 mm et d'épaisseur 5 mm.


II FONCTIONNEMENT

① Fonctionnement du poste non automatise.

Une presse à découper fonctionne de la manière suivante :

- a) Un ouvrier assure l'alimentation du plateau tournant en disposant un flanc dans les alvéoles.
- b) Il appuie sur la pédale P puis la relâche (impulsion). Par un dispositif le poinçon descend, découpe le flanc puis remonte.
- c) À la fin de sa course montante un dispositif qui on suppose déjà existante sur la machine fait tourner le plateau d'un quart de tour
- d) L'ouvrier alimente le poste de chargement et appuie de nouveau sur la pédale pour amorcer ainsi un second cycle.

Le tableau, des phases, ci-dessous, traduit graphiquement, la séquence de ce fonctionnement.



② Fonctionnement du poste automatisé.

La presse automatisé dura fonctionner de la manière suivante.

a) Quand le poingon remonte le plateau, étant immobile, les contacts "a" et "b" sont relâchés, E (électro-aimant) n'est pas excité.

b) Quand le poingon arrive à la fin de la course montante, le même dispositif que dans le cas du poste non automatique fait tourner le plateau d'un huitième ($\frac{1}{8}$) de tour.

"a" sera appuyé, durant toute la rotation

"b" reste toujours relâché.

E l'électro-aimant n'est pas excité.

c) Quand le plateau s'arrête, le contact "a" pénètre dans l'encoche du plateau ménagé à cet effet.

"a" relâché, excite l'électro-aimant E

"b" reste toujours relâché.

d) L'excitation de E permet l'entrée de l'air comprimé dans le vérin qui va ainsi de déplacer de haut en bas, actionnant le levier de commande du pionçon. Le pionçon, alors démonté, découpe et remonte.


e) Pendant ce même temps, la tige du piston ayant appuyé en fin de course le contact "b", l'électro-aimant va alors se désactiver

f) Le cycle recommence.

Le tableau des phases ci-dessous traduit graphiquement ce fonctionnement.

"a" et "b" sont des contacts

E : électro-aimant.



Rémarque: l'ensemble électro-aimant, vérin, se substitue, à la pédale, du poste, non, automatisé.

Chapitre II
MECANISMES

I DESIGN d'un nouveau PLATEAU

L'ancien plateau du poste non automatisé, ayant seulement quatre trous, le nouveau plateau, avec ses huit (8) trous va nous permettre de réduire de moitié le temps de rotation.

Grâce au contact "a" qu'il reçoit dans ses encoches l'électro-aimant va s'exciter, ce qui permettra de synchroniser le mouvement du poinçon avec celui du plateau.

Le nouveau plateau, aura pouvoir recevoir les huit (8) matrices, qui permettent de découper le flan, aux dimensions voulues.


Changi pour concevoir ce plateau, nous allons d'abord passer à l'étude de ses diverses composantes:

① Conception des matrices:

a) Analyse des forces:

Sur la coupe du métal, les effets appliqués, à celui-ci par le poinçon, et la matrice, sont des

efforts de cisaillement.



Ce procédé consiste à appliquer des efforts de cisaillement au métal (pièce) jusqu'à ce qu'il y ait rupture. Sur la pièce apparaissent aussi des contraintes de tension et compression.

- Processus de la coupe:

- * Etirage, au dessus, de la limite élastique
- * Déformation plastique.
- * Réduction d'épaisseur
- * Rupture.

La rupture débute là où la surface est réduite, c'est à dire où il y a striction.

Remarque: il faudra signaler deux phénomènes qui se produisent durant la coupe:

- S'effet ressort:

Une partie des graines, constituant le métal étant étirée, au delà de la limite élastique, lorsque la coupe est complétée, ces graines retournent, à leur place. Donc, le trou, laissé, dans le métal en feuille, diminue et comprime le pincement.

- Soudage à froid:

Quand les fractures se rencontrent, la pièce n'est pas nécessairement libérée. A cause des forces assez élevées, les surfaces fracturées ont tendance à demeurer collées.

Les forces induites par ce phénomène, sont faibles.

b), Calcul de la force de coupe:

D'après les notes du cours de J.G. Zangui sur les procédés de fabrication:

$$F_c = S_s \times p \times t_s$$

F_c = force de coupe.

S_s = limite de dédoublement.

p = périmètre de coupe

t_s = épaisseur de la tôle (pièce).

$$p = \pi D$$

D = diamètre de coupe.

$$F_c = S_s \times \pi D \times t_s$$

Nous allons utiliser un flan (pièce) dont les caractéristiques sont :

$$S_s = 30 \text{ kg/mm}^2 \quad (\text{Acier doux A37})$$

$$t_s = 5 \text{ mm}$$

On veut y effectuer un trou de diamètre 20mm
 $\Rightarrow d = 20 \text{ mm}$.

Donc nous obtenons pour la force de coupe.

$$F_c = 30 \text{ kg/mm}^2 \times 3,14 \times 20 \text{ mm} \times 5 \text{ mm} = 9420 \text{ kg}$$

Une telle presse doit fournir une force
 $F_c \geq 9420 \text{ kg}$.

Nous choisirons une presse qui puisse développer

$$F_c = 10000 \text{ kg} = 10 \text{ tonnes}$$

c) Calcul de la puissance

Pour développer une force de coupe $F_c = 10$ tonnes il nous faudra une presse dont la puissance est :

$$P = T \cdot N$$

T = travail fourni

N = 60 courses/min.

$$T = 1,16 \times F_c \times p_0 \times t_s$$

p_0 = % de pénétration = 1

$$P = 1,16 \times F_c \times p_0 \times t_s \times N$$

$$P = \frac{1,16 \times 10.000 \times 9,81 \times 0,005 \times 60}{735 \times 60} = 0,77 \text{ Hp}$$

$$P = 0,77 \text{ Hp.}$$

d), Calcul de la force de retenue.

Cette force est due à l'effet serrant

$$F_K = K \times \pi \times D \times t_s$$

F_K = force de retenue

K = constante

d'après J. G. Zangui (providé de fabrication)

$K = 3$ psi pour du tôle dont l'épaisseur

$t_s > 1,5875$ mm

Si $t_s = 5$ mm


$$\text{donc } K = 3 \text{ psi} = \frac{3 \times 6890}{9,81} = 2107 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$$

$$\bar{F}_K = 2107 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2} \times 10^{-6} \times 3,14 \times 20 \text{ mm} \times 5 \text{ mm}$$

$$F_K = 661598 \cdot 10^{-6} \text{ kg}$$

$$F_K = 0,66 \text{ kg}$$

e) Dimensionnement des matrices.



Cette matrice sera escuivée en usinage
à outil tranchant.

* Épaisseur (t_m) de la matrice.

Dans le protocole de cours de J. G Zangui (Procédés de fabrication) nous avons un tableau donnant l'épaisseur mini de la matrice en fonction du périmètre de coupe.

<u>Épaisseur mini t_m</u>	<u>Périmètre de coupe.</u>
19 mm	76 mm ou moins
25 mm	76 à 254 mm
32 mm	> 254 mm.

Dans notre cas, nous avons un périmètre de coupe $p = \pi D = 3,14 \times 20 \text{ mm} = 62,8 \text{ mm}$
Alors pour être plus sécuritaire nous choisissons

$$t_m = 20 \text{ mm}$$

* Garni, autour de l'ouverture: A

Il nous devons avoir: $A = 1 \text{ à } 2 t_m$

Alors nous prenons:

$$A = 35 \text{ mm}$$

* Ouverture, de matrice:

Pour permettre à la rondelle découpée, de se former et de tomber sans accrocher aux parois de la matrice, nous prenons:

$$\begin{aligned} e &= 2 \text{ mm} \\ \alpha &= 1^\circ \end{aligned}$$

* Diamètre D de la matrice.

Entre la matrice et le poinçon il doit y avoir un jeu.

Jeu = $\pm 10\%$ de l'épaisseur du métal à découper.

$$\text{Jeu} = \pm 0,1 \times 5 \text{ mm} = 0,5 \text{ mm}.$$

$$D = d + \text{Jeu}$$

$$d = \text{diamètre du coupe} = 20 \text{ mm}$$

$$D = 20 \text{ mm} + 0,5 = 20,5 \text{ mm}.$$

$$D = 20,5 \text{ mm}$$

* Longueur L de la matrice.

$$L = 2A + D + 2t'm \operatorname{tg} \alpha$$

$$t'm = t_m - 2 = 20 \text{ mm} - 2 \text{ mm} = 18 \text{ mm}$$

$$L = (2 \times 35) + 20,5 + (2 \times 18 \times \operatorname{tg} 1^\circ)$$

$$L = 92 \text{ mm}$$

③ Dimensionnement du plateau

A partir des dimensions des différents éléments que va recevoir le plateau et des diverses forces qui s'y exercent, nous allons pouvoir effectuer le dimensionnement.

* Diamètre du plateau.

Le plateau devra recevoir huit matrices de diamètre 92 mm


Sur un diamètre quelconque de ce plateau, nous devrons pouvoir y loger deux matrices.

En tenant compte du rebord et du trou de fixation, nous aurons

$$D = 450 \text{ mm.}$$

* Épaisseur du plateau.

Assimilons le plateau à une poutre pour simplifier les calculs.



Condition d'équilibre

$$\sum F_y = 0$$

$$F - R = 0$$

$$\Rightarrow F = R = 10t = 10000 \text{ kg}$$

Moment de flexion M_f

$$M_f = F \cdot x$$

$$M_f = -10000 \text{ kg} \times 0,15 \text{ m} = -1500 \text{ kgm}$$

Diagramme de l'effort tranchant





Diagramme du moment fléchissant.



Pour la fabrication de plateau nous allons utiliser de l'acier XC45, acier pour lequel la limite élastique $S_y = 350 \text{ MPa}$ (Y.A. Youseph, éléments de machines I).

Nous savons que

$$\sigma = -\frac{M_f y}{I}$$

(Shigley)


M_f = moment de flexion

$y = \frac{1}{2} \times$ épaisseur du plateau

I = moment d'inertie de la section

Définissons le moment d'inertie.


point d'application
de la force



$$\frac{b}{2} = \sqrt{225^2 - 150^2} = 168 \text{ mm}$$

$$b = 168 \times 2 = 336 \text{ mm}$$

En faisant la section, nous obtenons après rabattement



Le moment d'inertie d'une telle section est

$$I = \frac{b h^3}{12} = \frac{b (2y)^3}{12}$$

Vous savez que

$$\sigma = \frac{S_y}{n}$$

σ = contrainte à la traction ou compression

S_y = limite élastique

n = facteur de sécurité que nous prendrons = 2

$$\sigma = \frac{S_y}{n} = \frac{-M_f y}{I} = \frac{-M_f y}{\frac{b(2y)^3}{12}} = \frac{-12 M_f}{8 y^2}$$

$$y = \sqrt{\frac{3 n M_f}{2 S_y b}}$$

$$y = \sqrt{\frac{3 \times 2 \times 1500}{2 \times 350 \cdot 10^6 \times 0,336}} = 6,2 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$h = 2y = 6,2 \text{ mm} \times 2 = 12,4 \text{ mm}$$

Pour être plus sécuritaire nous prenons $h = 15 \text{ mm}$

hauteur de la plus petite section du plateau.

Comme les matrice de hauteur 20 mm devront être logées dans le plateau nous aurons


$$h_{\max} = 20 + 15 + 5 = \underline{40 \text{ mm}}$$

③ Mode de fixation du plateau

Nous savons qu'il n'y a aucune force vers le haut, de plus le couple sur l'arbre moteur est très faible car le plateau doit tourner lentement. Donc la force centrifuge sur le plateau est négligeable.

Ainsi pour la fixation nous allons utiliser:

- Un écouvillon type H $\phi 50\text{ mm}$, qui vient se viser au bout de l'arbre
- Une clavette normale type HG, de dimension $10 \times 5 \times 5\text{ mm}$. Cette clavette permettra d'assurer le centrage du plateau par rapport au poinçon, afin que dès le début de l'opération un trou soit en face de celui-ci, mais aussi l' entraînement du plateau par l'arbre moteur.



④ Analyse de fabrication du plateau.

Pour la fabrication du plateau, nous définissons les phases suivantes.

* Houlage.

Le plateau sera moulu en acier XC 45. C'est à ce stade qu'on donnera au plateau sa vraie forme, mais avec une surépaisseur de 2 mm pour toutes les dimensions.

* Tournage


- Surfagage des deux bouts
- Fraiseage de tous les trous au diamètre exact
- Surfagage de la surface latérale.


* Percage

- Percage des trous sur la surface latérale
- Taraudage.


* Fraîrage.

- Fraîrage des alvéoles
- Fraîrage du chemin de plavette.





II DESIGN des DEVETISSEURS




au moment où on retire le poinçon, celui-ci peut entraîner la pièce poinçonnée, à cause de la déformation produite par l'effet ressort.

Pour éviter cela, la machine est munie de deux bras, conduis par des devétisseurs.

Pour dimensionner ces devétisseurs, nous allons partir de la force de retenue, force nécessaire pour enlever le métal autour du poinçon

$$F_K = 0,66 \text{ kg.}$$

Cette force soumet les devétisseurs à une compression.



$$\sigma = \frac{S_y}{n} = \frac{F}{A}$$

σ : contrainte à la traction ou compression

S_y : limite élastique.

n : coefficient de sécurité.

A : surface

$$A = l \times e$$

$$\frac{S_y}{n} = \frac{F}{l \times e}$$

d'où

$$e = \frac{n F}{S_y \times l}$$

Comme les dévélisseurs sont en acier 0,25 carbone, nous avons (technique de l'ingénieur)

$$S_y = 240 \text{ MPa}$$

Si nous supposons un coefficient de sécurité
 $n = 2$ nous avons:


$$e = \frac{2 \times 0,66 \times 9,81}{240 \cdot 10^6 \times 0,01} = 5,4 \cdot 10^{-5} \text{ m}$$

Nous voyons que F_K étant très petit, l'épaisseur obtenue à partir des calculs est aussi très petite.
 Mais pour la réalisation nous prenons:


$$e = 2 \text{ mm}$$

III DESIGN du LEVIER

① Schéma de principe:




Position initiale



Position finale.

② Analyse des déplacements:



Nous avons figuré le déplacement du levier suivant deux axes, afin de mieux apprécier ses caractéristiques.

Initialement, l'électro-aimant n'étant pas excité, la pression d'air n'est pas libérée, la tige du vérin n'effectue aucun déplacement, alors, le levier reste horizontal.

Quand l'électro-aimant du distributeur est excité, la tige du vérin ① descend vers le contact "b" et doit parcourir ainsi une distance x . Le levier étant connecté à la tige va effectuer une rotation d'angle α . Pendant ce même temps, comme le

soche ③, est fixe et que la distance l_1 est supérieure à l_2 , le levier ②, devra alors translater librement dans le socle ③ et en même temps avoir la possibilité d'effectuer une rotation α autour de la tige du vérin et dans le socle ③. L'autre extrémité du levier ② permettra d'activer le dispositif (levier) de commande de descente du poingon.

La remontée du levier ② et de la tige du vérin ①, est assurée par un ressort de rappel inclus dans le corps du vérin.


③ Calcul et dimensionnement.

Prenons pour le levier ②

$$L = l_1 + l_2 = 400 \text{ mm}$$

$$l_1 = l_2 = 200 \text{ mm}$$

Choisissons $\alpha = 50^\circ$.



$$\tan \alpha = \frac{z}{l_1}$$

$$\alpha = \tan^{-1} \frac{z}{l_1}$$

$$\alpha = \operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{80}{200} \right) = 14^\circ$$




$$\alpha = 14^\circ$$

$$\cos \alpha = \frac{l'_1}{l'_1}$$

$$l'_1 = \frac{l_1}{\cos \alpha} = \frac{200}{\cos 14^\circ} = 206 \text{ mm}$$

$$l'_2 = 400 - 206 = 194 \text{ mm}$$

Pour permettre cette rotation $\alpha = 14^\circ$ autour de la tige du Nérin, nous utiliserons une échape



$$\cos \alpha_{\max} = \frac{r}{y}$$

$$y = \frac{r}{\cos \alpha_{\max}}$$


Comme nous voulons une rotation $\alpha = 14^\circ$


, on peut alors fixer $\alpha_{\max} = 20^\circ$

$$y = \frac{20}{\cos 20^\circ} \approx 22 \text{ mm}$$


$$\boxed{y = 22 \text{ mm}}$$

Comme , aucun force importante , ne s'exerce sur le levier , sa section ne sera pas l'objet d'un calcul . Nous , choisissons , une section de 10mm .
Le levier , sera moulé , en acier doux A37 .





IV ETUDE du CIRCUIT PNEUMATIQUE



① Compresseur

② réservoir

③ Régulateur

④ Limiteur de pression

⑤ Limiteur de débit - Vitesse

⑥ Distributeur

⑦ Electro- aimant

⑧ Vérin

⑨ Clapets anti-retour

① Principe de fonctionnement.

Le circuit pneumatique comprend un compresseur ① qui débite dans un réservoir ② dont la pression est réglée (contrôlée) par un régulateur ③ qui peut soit faire tourner à vide le compresseur une fois la pression maximum voulue dans le réservoir atteinte, soit en charge si cette pression baisse. Un limiteur de pression ④ permet de maintenir la pression à la sortie du réservoir constante en s'ouvrant dès que celle-ci dépasse sa pression de tarage.

Un limiteur de débit ⑤ nous assure un débit constant donc une vitesse de vérin constante.

Un distributeur ⑥ commandé par un électro-aimant (sélecteur) permet le passage de l'air comprimé vers le vérin dont la tige descend alors, ou le retour de celui-ci vers le réservoir (remontée de la tige).


Un vérin ⑦ dont le mouvement de descente est assuré par la pression de l'air comprimé et la remontée par un ressort de rappel.

Deux clapets anti-retour ⑧ imposant à l'air

, comprimé un , seul , sens , d'écoulement (vers le réservoir)

② Choix des dispositifs.

a) Se vérin.



Comme le vérin ne doit faire aucun travail nécessitant une grande force, son action se limitant seulement à actionner un levier, dont la période est très faible (négligeable).

Alors nous choisirons un vérin pneumatique, à effet simple, avec la course de retour assurée par un ressort.

* Caractéristiques du vérin.

Pour calculer les caractéristiques du vérin (nous partons des hypothèses suivantes :

- Temps pris pour la tige (piston) pour effectuer la descente $T = 0,5$ secondes
- Diamètre intérieur du vérin $D = 0,06 \text{ m}$
- De ressort du vérin, à une constante $k = 120 \text{ N/m}$

* Débit du vérin.

$$Q = V S$$

Q = débit

V = vitesse , du piston

S = , section , de la tête , de piston .

$$V = \frac{L}{t}$$

L = longueur de la course du piston = 50mm

t = temps mis par le piston pour effectuer soit la descente, soit la remontée = 0,5 s.

$$S = \frac{\pi D^2}{4}$$

d' où
$$Q = \frac{\pi D^2 \cdot L}{4 t}$$

$$Q = \frac{3,14 \times 0,05^2 \times 0,05}{4 \times 0,5} = 2,83 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q = 2,83 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$V = \frac{L}{t} : \frac{0,05}{0,5} = 0,1 \text{ m/s}$$

* à pression

Bonnie , il n'y a - aucune force , extérieure
sur , le piston , du vérin , alors il suffit , de
développer une force , supérieure , à la force de
compression , du ressort pour avoir le déplacement
souhaité $L = 50 \text{ mm}$

$$F = kL$$

$$F = 120 \frac{\text{N}}{\text{m}} \times 0,05 = 6 \text{ N}$$

Donc , si nous appliquons sur la surface
supérieure , du tête de piston une pression -

$$P = \frac{F}{S}$$

$$P = \frac{4 F}{\pi D^2}$$

$$P = \frac{4 \times 6}{3,14 \times 0,05^2}$$

$$P = 2123 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

aura , un , déplacement $L = 50 \text{ mm}$

le volume déplacé sera :


$$V = \pi R^2 L = 3,14 \times 0,03^2 \times 0,05 = 1,42 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

b) Se distributeur:

Il nous choisissons un distributeur 3 positions 3 sorties, voie normalement fermée par ressort ouvert par solénoïde (électro-aimant)

* Principe.


- Initialement : électro-aimant (solénoïde) non excité.



a, b et c sont les voies

1, 2, 3, et 4 sont des conduites.

- Quand l'électro-aimant est excité la force



électromagnétique attire le moyen de fer doux du distributeur. Le ressort s'allonge.

Le choix du distributeur entraîne celui de l'électro-aimant qui est son organe de contrôle et de commande.

c) Limiteur de débit:

Le débit du vérin étant $Q = 2,83 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$,
le limiteur de débit sera réglé à $Q_{\max} = 3 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$

d) Limiteur de pression

La pression max sur la tête du piston
étant $P = 2123 \text{ N/m}^2$, le limiteur de pression sera
tarié à $P_{\max} = 2130 \text{ N/m}^2$

e) Se réservoir

Le volume du déplacement du piston étant
de $1,42 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$, nous fixerons celui du réservoir
à 20 fois celui du vérin.

$$V_{\text{réservoir}} = 20 \times 1,42 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3 = 28,4 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$$


$$\text{Pression} = 2123 \text{ N/m}^2$$


f) Se régulateur

Doit pouvoir faire tourner en charge le compresseur
si la pression du réservoir $P \leq 2123 \text{ N/m}^2$, ou à
vide si $P > 2123 \text{ N/m}^2$

g) Se compresseur

Doit pouvoir remplir le réservoir en 5 min
avec une pression $P = 2123 \text{ N/m}^2$.





Chapitre III
AUTOMATISATION

I ETUDE de la LOGIQUE SEQUENTIELLE

① Definition du problème.

Dans cette étude nous nous proposons de trouver un circuit logique qui nous permet de rendre automatique la presse.

Ce circuit logique devra répondre aux exigences suivantes :

- a) Le pionçon grimpe, le plateau étant immobile, les contacts "a" et "b" sont relâchés
E : électro-aimant n'est pas excité.
- b) Le pionçon arrive à la fin de sa course montante, un dispositif fait tourner le plateau de $\frac{1}{8}$ de tour
 "b" toujours relâché
 "a" appuyé
 E non excité
- c) Le plateau s'arrête
 "b" toujours relâché
 "a" pénètre dans un encoche (relâché)

E serré.

e) L'excitation de E permet l'entrée de l'air comprimé dans le résin qui va ainsi se déplacer vers le bas actionnant la livrée de commande de la descente du poingon.

À la fin de cette descente, la tige du résin appuie sur "b", et E est déserré.

② Etude du problème.

Pour résoudre un tel problème d'automatisme, nous allons utiliser la logique séquentielle, logique dans laquelle la variable de sortie ne dépend pas seulement des variables d'entrées, dans une relation immédiate mais dépend aussi du "passé" de l'entrée.

a) Code:

On utilisera le code binaire direct (0, 1)

0 = non serré ou relâché

1 = serré ou appuyé

b) Variabes:

* Variabes primaires d'entrée.

Ce sont les variables d'entrée, obtenues à l'aide des boutons poussoirs ou interrupteurs. Dans notre étude, ces variables sont les boutons "a" et "b".

* Variabes secondaires:


Ces variables sont les relais et leurs contacts qui seront définis ultérieurement.

* Variabes de sortie:

Si la variable de sortie est l'électro-aimant E qui commande le distributeur.

c) Tableau des phases.

Le tableau permet de visualiser les séquences de fonctionnement.



①, ③, ⑤ et ④ sont des états stables.

d) Tableau des états:

phases \ variable	a	b	c	
①	0	0	0	→ repos
②	1	0	0	
③	0	0	1	
④	0	1	0	→ travail

Ce tableau nous montre l'état des variables d'entrée et de sortie pour chaque phase de la séquence.

e) Matrice primitive des états.

Il y a deux variables d'entrée (a et b), donc nous ne pouvons avoir que 4 combinaisons possibles:

a	b
0	0
0	1
1	1
1	0

On peut obtenir la matrice des états en

respectant les règles suivantes -

- Chaque ligne comprend un état stable et un seul, cet état sera encadré.
- Afin, chaque état stable (à chaque ligne), l'état de la sortie, doit être défini.
- On passe d'un état stable à un autre grâce à un état transitoire.
- Si état transitoire (non encadré), situé entre deux états stables consécutifs, doit être positionné à l'intersection de la ligne comprenant l'état stable initial et la colonne comprenant l'état stable suivant
- d'où nous obtenons la matrice ci-dessous -

a b

00	01	11	10	E
①			2	0
3			②	0
③	4			1
1	④			0

Examen de la matrice des états montre que la séquence directionnelle ① ② ③ ④ nécessite

la présence d'une variable secondaire de transfert car deux états stables (① et ③) donne pour $f(0,0)$ deux sorties différentes $E=0$ et $E=1$

f) Polygone des liaisons

Le polygone des liaisons que nous allons définir va nous permettre un choix correct des ensembles de séquences pour définir la matrice contractée. Pour arriver à cela nous devons respecter les règles suivantes


- Des lignes, contenues dans la matrice primitive peuvent se superposer que si elles ont des états identiques.
- On peut superposer dans une même ligne un état stable ou transitoire de même numéro, ou un état stable ou transitoire avec une case blanche.
- Des états de sortie n'interviennent pas dans les superpositions possibles.

Gardant de ces règles et de la matrice primitive des états nous constatons que :

- * Ligne 1 et 2 non superposables.

- * Ligne 1 et 3 non , superposables
- * Ligne 1 et 4 superposables
- * Ligne 2 et 3 superposables
- * Ligne 2 et 4 non superposables.
- * Ligne 3 et 4 non , superposables.

Maintenant , le polygone , va , comprendre , autant , de sommets que de lignes , contenues dans la matrice des états . Si la superposition , des lignes , est possible , on relie par un trait , les sommets , correspondants



g) Matrice contractée:

Tous , avons , vu précédemment , qu'on peut , superposer ① et ④ , de même ② et ③ , ce qui donne

		00	01	11	10
		①	④		2
x	0	③	4		②
	1				

ab

Démarques:

- Il faut noter que, sur cette matrice, les états stables sont prioritaires sur les états transitoires de même répère, ou sur une case blanche.
- La matrice, contractée, comprend deux lignes donc nous ne devons avoir qu'un variable secondaire x pouvant prendre deux valeurs binaires 1 ou 0. X étant un organe d'excitation sera représenté par un relais
- Il peut exister d'ailleurs entre les séquences car nous n'avons que deux lignes.

a) Matrice du relais secondaire X

L'affutation des valeurs binaires 1 ou 0 aux états stables et transitoires va nous permettre d'obtenir un tableau de Karnaugh et d'y déduire grâce à des regroupements l'équation logique de X . Pour cela nous devons respecter les règles suivantes.

- Pour un état stable, la bobine du relais et son contact de transfert sont dans le même état binaire

- Pour un état transitoire, la bobine du

relais prend la valeur binaire de l'état stable vers laquelle l'état transitoire évolue, et où la matrice ci-dessous.

$a \ b$

	00	01	11	10
x	0	0		1
	1	1	0	1

Pour obtenir les équations du relais secondaire X, nous devons procéder à des regroupements des valeurs binaires de façon symétrique aux masques.

$a \ b$

	00	01	11	10
x	0	0	0	1
	1	1	0	1

S_1

S_2

$$S_1 = \bar{a}\bar{b}$$

$$S_2 = \bar{x}\bar{b}$$

$$X = S_1 + S_2$$

$$X = (\bar{a}\bar{b}) + \bar{x}\bar{b}$$

$$X = \bar{b}(\bar{a} + x)$$

i) Matrice de sortie de l'électro-aimant E

Pour établir une telle matrice, nous partirons:

- de la matrice primitive des états
- de la matrice contractée des états.

Des règles suivantes doivent être respectées

* Pour les états stables:

Il faut remplacer dans la matrice contractée, chaque état stable par la valeur binaire de l'état de sortie de l'électro-aimant E dans la matrice primitive.

* Pour les états transitoires.

Si les états transitoires ne provoquent pas de changement de la sortie, on peut leur affecter la valeur binaire de la sortie.

	ab	00	01	11	10
x	0	0	0		0
	1	1	1		0

Matrice de sortie
de E

En opérant des regroupements des valeurs binaires et de façon symétrique aux axes, nous obtenons l'équation de la sortie E

	a	b		
x	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	1	0	0

s_1

$$S_1 = x \bar{a}$$

$$E = S_1$$

$$E = x \bar{a}$$

j) Réalisation du schéma logique:

D'après les deux équations:

$$X = \bar{b} (a + x)$$

$$E = x \bar{a}$$


Il nous , alors , établit , le schéma logique , au paravant , définitions , les tensions .

- * Comme , la bobine , du relais X doit être alimentée , en , basses tensions , ici nous prenons $V = 48$ volt , il nous faudra , alors , un transformateur , de $220\text{v} / 48\text{v}$ (tension primaire/tension secondaire)

- * L'électro-aimant , sera , directement , alimenté en 220.

Si électro-aimant ne sera pas calculé, car son choix dépend intimement de celui du distributeur dont il est l'organe de commande.

* Schima électrique:



b) Verification:

Il y a lieu de vérifier si le circuit trouvé répond aux exigences du problème.

- * Queen , contact n'est appuyé donc

E non esisti

- * On appelle σ un

E non esisti car à s'ouvre.

- * On relache a

X toujours écrit , car $x = 1$

E esalté car à fermé et x fermé

- * On appelle une b

T_b s'ouvre, ce qui déserte X , les contacts ∞ s'ouvrent et E est déserte

II ETUDE ELECTRONIQUE

Si l'étude étant déjà faite, dans la partie précédentes, grâce à la logique séquentielle, nous allons nous servir des équations déjà trouvées pour établir le circuit électronique avec des transistors. Ces transistors jouent le même rôle que les relais électromagnétiques. Ils peuvent interrompre ou favoriser le passage d'un signal, selon l'état du potentiel de sortie. Un ou plusieurs transistors assemblés entre eux peuvent modifier l'état du ou des potentiels à l'entrée pour créer ou ne pas créer un potentiel à la sortie et modifier de ce fait un signal. Ce regroupement de transistors remplit alors une fonction.

① Caractéristiques des transistors

Il nous utiliserons des transistors de type PNP, à un ou plusieurs entrées, selon les besoins.

Ses caractéristiques principales de ces transistors sont:

- Un coefficient d'amplification $A_{tr} = 1$

, c'est à dire $V_{in} = V_{out}$.

- Emetteur, à la base (O_v)
- Une tension d'alimentation $V_{cc} = -24V$

② Équations de bases.

Nous utiliserons ici les relations fondamentales de l'algèbre de Boole.

$$a + 0 = a$$

$$a + a = a$$

$$a \cdot 0 = 0$$

$$a \cdot a = a$$

$$a + 1 = 1$$

$$a + \bar{a} = 1$$

$$a \cdot 1 = a$$

$$a \cdot \bar{a} = 0$$


$$S = a \cdot b \longrightarrow \bar{S} = \bar{a} + \bar{b}$$


$$S = a + b \longrightarrow \bar{S} = \bar{a} + \bar{b}$$

$$S = \bar{a} + b(d + \bar{c}) \longrightarrow \bar{S} = a \cdot (\bar{b} + c\bar{d})$$

③ Fonctions que peuvent remplir les transistors.

* Fonction NI





$$E = \bar{a} + \bar{b} + \bar{c}$$


* Fonction NON ou PAS.

$$E = a \rightarrow S = \bar{a}$$

$$E = \bar{a} \rightarrow S = a$$

* Fonction OU

Il est la combinaison de deux transistors N1 et PAs qui nous donne la fonction ou.




$$E = a + b + c$$

$$S_1 = \bar{E} = \overline{a + b + c} = \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c}$$

$$S_2 = \bar{S}_1 = \overline{\bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c}} = a + b + c$$

* Fonction ET




④ Schéma électronique -

Gardant des équations de base et des fonctions que peuvent remplir les transistors, nous allons établir le schéma électronique.


* Pour l'équation du relais secondaire .

Nous avions trouvé, dans l'étude électrique $X = \overline{b}(a+x)$

$$X = \overline{b} \cdot (a + x) = \overline{b} \text{ et } (a \text{ ou } x)$$



ce qui équivaut au schéma suivant :



Si nous avons deux transistors ① et ②, voyons ce qui se passe.

Entrée

- * Pour le transistor ①

$$\text{Ent} = a + x$$

Sortie

$$S = \overline{a + x}$$

$$S = \bar{a} \cdot \bar{x}$$

- * Pour le transistor ②

$$\text{Ent} = b + (\bar{a} \cdot \bar{x})$$


$$S = \overline{b + (\bar{a} \cdot \bar{x})}$$

$$S = \bar{b} \cdot \overline{(\bar{a} \cdot \bar{x})}$$

$$S = \bar{b} \cdot (a + x)$$


* Pour l'équation de la sortie (electro-aimant)
S' il étude électrique nous avons donné $E = x \cdot \bar{a}$

$$E = x \cdot \bar{a}$$



$\downarrow E: \text{électro-aimant.}$

Ce qui équivaut au circuit suivant.



Supposons $a = 1$ qui se passe.

Entrée

Sortie

* Pour le transistor ③

Ent : x

$S = \bar{x}$

* Pour le transistor ④


Ent : $\bar{x} + a$

$S = \overline{\bar{x} + a}$

$S = x \bar{a}$

* Combinaison:

Maintenant, nous allons essayer de combiner le schéma trouvé pour le relais secondaire avec celui de l'électro-aimant pour obtenir le circuit électronique global.



CONCLUSION

Au terme de notre étude, les considerations suivantes sont à retenir :

- * Le mécanisme étant très simplifié, l'entretien de la presse s'avère facile à opérer.
- * Le plateau, avec ses huit matrices démontables permet de changer celles-ci une fois usées, mais aussi réduit le temps de rotation de 50%.
- * La solution électrique est plus facile, moins coûteuse à réaliser, cependant elle est plus encombrante, car nécessitant un cablage.
- * La solution électronique est plus fiable, plus coûteuse, moins encombrante, car ne comprenant que de petits éléments (transistors).

Du point de vue des améliorations futures, qui pourraient être l'objet d'un autre projet, il est possible de s'intéresser au chargement et déchargement automatiques des flans, de telle sorte que l'ouvrier n'aura plus qu'à appuyer sur un bouton marche une seule fois durant toute la journée de travail. Ainsi, son rôle se limiterait à la surveillance du bon fonctionnement de la machine.

BIBLIOGRAPHIE

- 1) . G. Allard - H. Bertrand
Automatisme , au CAP et BEP
- 2) . Gallard
Technologie , de l'automatisme
- 3) - J . Koenig
L'automatisme , par éléments , pneumatique , et
électro-pneumatique .
- 4) - Bendifx
Technologie , des travaux , en métal
- 5) - J. Hibout - H. Roger
Usinage , sans , usineux (fascicule 10)
- 6) - Michel Chevalier
Appareillage , électrique , des , automatismes , industriels .

7) - I Taer

Appareils électriques d'automatismes et de commande.

8) - Joseph. S. Shigley

Mechanical engineering design.

9) - Stephenson Gallandar

Engineering design.

10) J. G. Zongui

notes de cours sur la procédure de fabrication.

11) Raymond Gauvin

notes de cours sur les systèmes hydrauliques

12) MNH

notes du cours sur la résistance des matériaux.

13) Y. A. Yousseph

Mechanical design (éléments de machines I)